

MICHELE COCHIS architetto
druento - via torino 43/a
P.IVA 01565360011- C.F. CCHMHL48T13D373X

ENRICO CELLINO architetto
LUCA NEIROTTI architetto

V.PRINCIPE TOMMASO 14BIS TORINO-TEL. 011/6691162
P.IVA 00833130014 - C.F. CLLNRN33B19L219J

COMUNITA' MONTANA VAL CERONDA E CASTERNONE

PIANO DEL COLORE DEI VECCHI NUCLEI

VAL DELLA TORRE

(BORG.RULLENT RT6-BORG.GRANGIA RT6-BORG.NAVEJ RT7
BORG.MALANDRINO RT7-BORG.GABLERA RT8A-BORG.BASTIAN RT8B
ZONA RT8C-BORG.PACCHIARDI RT9)

DATA: MAGGIO 2004

MICHELE COCHIS

ENRICO CELLINO

LUCA NEIROTTI

progettisti



COMUNE DI VAL DELLA TORRE
Provincia di Torino
28 MAG. 2004
Prot. N. 6376
Cat. A Cl. P. 100

11b

SCHEDE NORMATIVE DELLE FACCIATE

Allegato ".....&.....",
DELIBERAZIONE
di CONSIGLIO COMUNALE
n. 11..... del 15/05/06

APPROVAZIONE PROGETTO

delibera del C.C. n. _____ del _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Geom. GIUSEPPE BARBERO


sindaco



segretario

UBICAZIONE: BORGATA RULLENT (RT6)

EDIFICIO N° 1



TIPOLOGIA EDIFICIO

4

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE		X	
7 CORNICIONE		X	
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA RULLENT (RT6)

EDIFICIO N° 2



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI			X
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA RULLENT (RT6)

EDIFICIO N° 3



TIPOLOGIA EDIFICIO

6

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI			X
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE		X	
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA RULLENT (RT6)

EDIFICIO N° 4



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA		X	
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA RULLENT (RT6)

EDIFICIO N° 5



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA RULLENT (RT6)

EDIFICIO N° 6



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA	X		
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA RULLENT (RT6)

EDIFICIO N° 7



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI			X
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA		X	
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE		X	
8° OSSERVAZIONI	PORTONE AL PIANO TERRENO NON COERENTE		

UBICAZIONE: BORGATA GRANGIA (RT6)

EDIFICIO N° 2



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI		X	
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA GRANGIA (RT6)

EDIFICIO N° 3/1



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA		X	
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA GRANGIA (RT6)

EDIFICIO N° 4



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA		X	
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI		X	
6 BALCONI E RINGHIERE		X	
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA GRANGIA (RT6)

EDIFICIO N° 5



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA GRANGIA (RT6)

EDIFICIO N° 6



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA		X	
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA GRANGIA (RT6)

EDIFICIO N° 7



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE		X	
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA	X		
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE		X	
7 CORNICIONE		X	
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA GRANGIA (RT6)

EDIFICIO N° 8



TIPOLOGIA EDIFICIO

4

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA		X	
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE		X	
7 CORNICIONE		X	
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA GRANGIA (RT6)

EDIFICIO N° 9



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA NAVEJ (RT7)

EDIFICIO N° 1



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA		X	
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE		X	
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA NAVEJ (RT7)

EDIFICIO N° 2



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA	X		
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI	AVANCORPO NON COERENTE		

UBICAZIONE: BORGATA NAVEJ (RT7)

EDIFICIO N° 3



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA NAVEJ (RT7)

EDIFICIO N° 4



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE		X	
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE		X	
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA NAVEJ (RT7)

EDIFICIO N° 5



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE		X	
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI			X
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI	BASSO FABBRICATO NON COERENTE		



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA NAVEJ (RT7)

EDIFICIO N° 7



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA NAVEJ (RT7)

EDIFICIO N° 8



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE		X	
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI	VERANDA NON COERENTE		



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA		X	
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA NAVEJ (RT7)

EDIFICIO N° 10



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO		X	
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE		X	
7 CORNICIONE			
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

4

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI			X
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA		X	
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE		X	
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE		X	
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO		X	
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA		X	
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA		X	
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA		X	
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI		X	
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE		X	
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE			
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

6

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI		X	
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA	X		
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI		X	
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE		X	
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE		X	
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA		X	
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA NAVEJ (RT7)

EDIFICIO N° 25



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI			X
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

6

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI			X
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA NAVEJ (RT7)

EDIFICIO N° 27



TIPOLOGIA EDIFICIO

4

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA		X	
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE		X	
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA NAVEJ (RT7)

EDIFICIO N° 28



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI			X
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA NAVEJ (RT7)

EDIFICIO N° 29



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA NAVEJ (RT7)

EDIFICIO N° 30



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI			X
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

4

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA		X	
4 OSCURAMENTO			
5 SERRAMENTI			
6 BALCONI E RINGHIERE		X	
7 CORNICIONE		X	
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

4

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA		X	
4 OSCURAMENTO		X	
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE		X	
7 CORNICIONE		X	
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

4

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA		X	
4 OSCURAMENTO		X	
5 SERRAMENTI		X	
6 BALCONI E RINGHIERE		X	
7 CORNICIONE		X	
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

4

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE		X	
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA	X		
4 OSCURAMENTO		X	
5 SERRAMENTI		X	
6 BALCONI E RINGHIERE		X	
7 CORNICIONE		X	
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA NAVEJ (RT7)

EDIFICIO N° 35



TIPOLOGIA EDIFICIO

4

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI		X	
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE		X	
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE		X	
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA		X	
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE		X	
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI			X
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE		X	
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE		X	
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA	X		
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI		X	
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI			X
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE		X	
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI		X	
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

6

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI			X
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE		X	
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

6

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI			X
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE		X	
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE		X	
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA		X	
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI	PORTONE AL PIANO TERRENO NON COERENTE		



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA	X		
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE		X	
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE		X	
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI			X
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI			X
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE		X	
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA		X	
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE		X	
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA MALANDRINO (RT7) EDIFICIO N° 17



TIPOLOGIA EDIFICIO

4

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE		X	
7 CORNICIONE		X	
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA	X		
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA GABLERA (RT8A) | EDIFICIO N° 1



TIPOLOGIA EDIFICIO

6

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI			X
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA	X		
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO		X	
5 SERRAMENTI			X
6 BALCONI E RINGHIERE		X	
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA		X	
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI	PORTONE AL PIANO TERRENO NON COERENTE		



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE		X	
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA GABLERA (RT8A)

EDIFICIO N° 9



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE		X	
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA	X		
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE		X	
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA GABLERA (RT8A)

EDIFICIO N° 12



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE		X	
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA	X		
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI		X	
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE		X	
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

6

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI			X
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE		X	
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA BASTIAN (RT8B)

EDIFICIO N° 1



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI			X
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA BASTIAN (RT8B)

EDIFICIO N° 2



TIPOLOGIA EDIFICIO

4

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI			X
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA BASTIAN (RT8B)

EDIFICIO N° 3



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI			X
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA BASTIAN (RT8B)

EDIFICIO N° 4



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA	X		
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

4

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI			X
6 BALCONI E RINGHIERE		X	
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI		X	
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI	SERRAMENTI SCORREVOLI NON COERENTI		



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA		X	
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI		X	
6 BALCONI E RINGHIERE		X	
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA BASTIAN (RT8B)

EDIFICIO N° 10



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE		X	
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

4

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO		X	
3 ZOCCOLATURA		X	
4 OSCURAMENTO		X	
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE		X	
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

4

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA		X	
4 OSCURAMENTO		X	
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

6

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI		X	
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE		X	
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

5

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA	X		
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA		X	
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA		X	
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

4

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA	X		
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: ZONA RT8C

EDIFICIO N° 5



TIPOLOGIA EDIFICIO

4

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA		X	
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE		X	
7 CORNICIONE		X	
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE		X	
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO		X	
3 ZOCCOLATURA		X	
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI	PORTONE NON COERENTE		



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA		X	
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI	PORTONE DI COLORE DIVERSO NON COERENTE		



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI			X
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO		X	
3 ZOCCOLATURA		X	
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI		X	
6 BALCONI E RINGHIERE		X	
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: ZONA RT8C

EDIFICIO N° 12



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA		X	
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: ZONA RT8C

EDIFICIO N° 13



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA	X		
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI		X	
6 BALCONI E RINGHIERE		X	
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA		X	
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE		X	
7 CORNICIONE		X	
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA	X		
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE		X	
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA	X		
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: ZONA RT8C

EDIFICIO N° 17



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA	X		
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE		X	
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

4

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO		X	
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO		X	
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE		X	
7 CORNICIONE		X	
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: ZONA RT8C

EDIFICIO N° 20



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI			X
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA		X	
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE		X	
7 CORNICIONE		X	
8° OSSERVAZIONI	PORTONE AL PIANO TERRENO NON COERENTE		



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA	X		
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE		X	
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: ZONA RT8C

EDIFICIO N° 23



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: ZONA RT8C

EDIFICIO N° 24



TIPOLOGIA EDIFICIO

4

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA	X		
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA		X	
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE		X	
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO		X	
5 SERRAMENTI		X	
6 BALCONI E RINGHIERE		X	
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

4

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI		X	
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA PACCHIARDI (RT9) EDIFICIO N° 1



TIPOLOGIA EDIFICIO

4

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO		X	
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO		X	
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE		X	
7 CORNICIONE		X	
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI		X	
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE		X	
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA	X		
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE		X	
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

4

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO		X	
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI		X	
6 BALCONI E RINGHIERE		X	
7 CORNICIONE		X	
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

6

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI			X
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA PACCHIARDI (RT9) EDIFICIO N° 8



TIPOLOGIA EDIFICIO

4

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA		X	
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE		X	
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE		X	
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI	SERRAMENTI AL PIANO TERRENO NON COERENTI		



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE		X	
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE		X	
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			