



MICHELE COCHIS architetto
druento - via torino 43/a
P.IVA 01565360011 - C.F. CCHMHL48T13D373X

ENRICO CELLINO architetto
LUCA NEIROTTI architetto

V.PRINCIPE TOMMASO 14BIS TORINO-TEL. 011/6691162
P.IVA 00833130014 - C.F. CLLNRN33B19L219J

COMUNITA' MONTANA VAL CERONDA E CASTERNONE

PIANO DEL COLORE DEI VECCHI NUCLEI

VAL DELLA TORRE

(BORG.MONTELERA RT10 • RT10A-BORG.PITROIT RT11
BORG.BOSSU' RT12-BORG.DRAGONERO RT12-BORG.GALLO RT12
BORG.ROSSI RT12-BORG.VERNA RT13)

DATA: MAGGIO 2004

MICHELE COCHIS

ENRICO CELLINO

LUCA NEIROTTI

progettisti



11c

SCHEDE NORMATIVE DELLE FACCIATE

Allegato ".....9....."
DELIBERAZIONE
di CONSIGLIO COMUNALE
n. 11..... del 15/03/06..

APPROVAZIONE PROGETTO

delibera del C.C. n. _____ del _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
GIUSEPPE BARBERO

sindaco



segretario

UBICAZIONE: BORGATA MONTELERA (RT10)

EDIFICIO N° 1



TIPOLOGIA EDIFICIO

4

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE		X	
2 PARETI CON RIVESTIMENTO		X	
3 ZOCCOLATURA	X		
4 OSCURAMENTO		X	
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE		X	
7 CORNICIONE		X	
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA MONTELERA (RT10)

EDIFICIO N° 2



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE		X	
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI	VERANDA NON COERENTE		

UBICAZIONE: BORGATA MONTELEA (RT10)

EDIFICIO N° 3



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA		X	
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE		X	
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA MONTELERA (RT10)

EDIFICIO N° 4



TIPOLOGIA EDIFICIO

4

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO		X	
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO		X	
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE		X	
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA MONTELEA (RT10)

EDIFICIO N° 5



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE		X	
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA	X		
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI	COLORE DEI SERRAMENTI E DEGLI OSCURAMENTI NON COERENTE		



TIPOLOGIA EDIFICIO

4

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA		X	
4 OSCURAMENTO		X	
5 SERRAMENTI			X
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE		X	
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA MONTELEA (RT10)

EDIFICIO N° 8



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE		X	
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA	X		
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE		X	
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA	X		
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE		X	
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE		X	
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA		X	
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE		X	
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI	PORTONE NON COERENTE		



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA		X	
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE		X	
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA		X	
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI		X	
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA MONTELERA (RT10)

EDIFICIO N° 14



TIPOLOGIA EDIFICIO

4

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE		X	
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA		X	
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI		X	
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE		X	
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA MONTELEA (RT10)

EDIFICIO N° 15



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA MONTELERA (RT10)

EDIFICIO N° 16



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA MONTELERA (RT10)

EDIFICIO N° 17



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA	X		
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI		X	
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA	X		
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA	X		
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA		X	
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA	X		
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA MONTELERA (RT10)

EDIFICIO N° 22



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA		X	
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA	X		
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE		X	
7 CORNICIONE		X	
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA	X		
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE		X	
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE		X	
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA		X	
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE		X	
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO		X	
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO		X	
5 SERRAMENTI		X	
6 BALCONI E RINGHIERE		X	
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI	MARCAPIANO NON COERENTE		

UBICAZIONE: BORGATA MONTELEA (RT10)

EDIFICIO N° 27



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA		X	
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE		X	
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI	DIVERSO COLORE DEI SERRAMENTI NON COERENTE		

UBICAZIONE: BORGATA MONTELEA (RT10)

EDIFICIO N° 29



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI			X
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA	X		
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE		X	
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI	VERANDA AL PIANO PRIMO NON COERENTE		



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA		X	
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE		X	
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA		X	
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE		X	
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI	SERRAMENTI AL PIANO TERRENO NON COERENTI		

UBICAZIONE: BORGATA MONTELERA (RT10)

EDIFICIO N° 33



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA		X	
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE		X	
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI	SERRAMENTI AL PIANO TERRENO NON COERENTI		



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA		X	
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE		X	
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI	SERRAMENTO IN ALLUMINIO AL PIANO TERRENO NON COERENTE		



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA	X		
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE		X	
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA	X		
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE		X	
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI	SERRAMENTO AL PIANO TERRENO NON COERENTE		

UBICAZIONE: BORGATA MONTELEA (RT10)

EDIFICIO N° 37



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA		X	
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA MONTELERA (RT10) | EDIFICIO N° 38



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA		X	
4 OSCURAMENTO		X	
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE		X	
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA		X	
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE		X	
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA MONTELEA (RT10)

EDIFICIO N° 40



TIPOLOGIA EDIFICIO

5

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA	X		
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA		X	
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

4

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA		X	
4 OSCURAMENTO		X	
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE		X	
7 CORNICIONE		X	
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA	X		
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI	DIVERSO COLORE DEI SERRAMENTI NON COERENTE		

UBICAZIONE: BORGATA MONTELERA (RT10)

EDIFICIO N° 44



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA	X		
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE		X	
8° OSSERVAZIONI	SERRAMENTO AL PIANO TERRENO NON COERENTE		



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA	X		
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA	X		
4 OSCURAMENTO		X	
5 SERRAMENTI		X	
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA		X	
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE		X	
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE		X	
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA	X		
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI		X	
6 BALCONI E RINGHIERE		X	
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA MONTELERA (RT10)

EDIFICIO N° 50



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA	X		
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI		X	
6 BALCONI E RINGHIERE		X	
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA		X	
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE		X	
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI	DIVERSO COLORE DEI SERRAMENTI E DEGLI OSCURAMENTI NON COERENTE		



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE		X	
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA		X	
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA MONTELERA (RT10)

EDIFICIO N° 53



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE		X	
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA	X		
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA	X		
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA MONTELEA (RT10) | EDIFICIO N° 55



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE		X	
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA		X	
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI			X
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA MONTELERA (RT10)

EDIFICIO N° 56



TIPOLOGIA EDIFICIO

4

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA	X		
4 OSCURAMENTO		X	
5 SERRAMENTI		X	
6 BALCONI E RINGHIERE		X	
7 CORNICIONE		X	
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA MONTELEA (RT10)

EDIFICIO N° 57



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI		X	
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA		X	
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

4

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA		X	
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA MONTELEA (RT10)

EDIFICIO N° 60



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA		X	
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA MONTELERA (RT10) | EDIFICIO N° 61



TIPOLOGIA EDIFICIO

4

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO		X	
3 ZOCCOLATURA		X	
4 OSCURAMENTO		X	
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE		X	
7 CORNICIONE		X	
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA	X		
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI	OSCURAMENTO AL PIANO TERRENO NON COERENTE		

UBICAZIONE: BORGATA MONTELERA (RT10)

EDIFICIO N° 63



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA		X	
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA MONTELERA (RT10)

EDIFICIO N° 64



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE		X	
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA	X		
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

6

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA		X	
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA MONTELERA (RT10) EDIFICIO N° 66



TIPOLOGIA EDIFICIO

4

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI		X	
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE		X	
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO		X	
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE		X	
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI	COLORE SERRAMENTI NON COERENTI		



TIPOLOGIA EDIFICIO

4

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO		X	
3 ZOCCOLATURA		X	
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE		X	
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA	X		
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA MONTELERA (RT10A) EDIFICIO N° 5



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA	X		
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE		X	
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA MONTELERA (RT10A) EDIFICIO N° 6



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI			X
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO		X	
3 ZOCCOLATURA		X	
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO		X	
3 ZOCCOLATURA		X	
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE		X	
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA		X	
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA		X	
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA		X	
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE		X	
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

4

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA	X		
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE		X	
7 CORNICIONE		X	
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA		X	
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE		X	
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

4

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA		X	
4 OSCURAMENTO		X	
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE		X	
7 CORNICIONE		X	
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

4

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA	X		
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI		X	
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE		X	
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA PITROIT (RT11)

EDIFICIO N° 1



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA PITROIT (RT11)

EDIFICIO N° 2



TIPOLOGIA EDIFICIO

4

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO		X	
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO		X	
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE		X	
7 CORNICIONE		X	
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA PITROIT (RT11)

EDIFICIO N° 3



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA	X		
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI	PENSILINA NON COERENTE		

UBICAZIONE: BORGATA PITROIT (RT11)

EDIFICIO N° 4



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA		X	
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI	PENSILINE NON COERENTI		

UBICAZIONE: BORGATA PITROIT (RT11)

EDIFICIO N° 5



TIPOLOGIA EDIFICIO

4

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA		X	
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI		X	
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA PITROIT (RT11)

EDIFICIO N° 6



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE		X	
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA		X	
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI		X	
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA PITROIT (RT11)

EDIFICIO N° 7



TIPOLOGIA EDIFICIO

4

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI			X
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA PITROIT (RT11)

EDIFICIO N° 8



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE		X	
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA PITROIT (RT11)

EDIFICIO N° 9



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA PITROIT (RT11)

EDIFICIO N° 10



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA	X		
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

4

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO		X	
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE		X	
7 CORNICIONE		X	
8° OSSERVAZIONI	VERANDA AL PIANO RIALZATO NON COERENTE		

UBICAZIONE: BORGATA PITROIT (RT11)

EDIFICIO N° 13



TIPOLOGIA EDIFICIO

4

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO	X		
3 ZOCCOLATURA		X	
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA PITROIT (RT11)

EDIFICIO N° 14



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA	X		
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE		X	
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA BOSSU' (RT12)

EDIFICIO N° 1



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE		X	
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI	PORTONE AL PIANO TERRENO NON COERENTE		

UBICAZIONE: BORGATA BOSSU' (RT12)

EDIFICIO N° 3



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE		X	
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA BOSSU' (RT12)

EDIFICIO N° 4



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI		X	
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA BOSSU' (RT12)

EDIFICIO N° 6



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA		X	
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA BOSSU' (RT12)

EDIFICIO N° 7



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA BOSSU' (RT12)

EDIFICIO N° 8



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA BOSSU' (RT12)

EDIFICIO N° 9



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI			X
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA BOSSU' (RT12)

EDIFICIO N° 10



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI		X	
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA BOSSU' (RT12)

EDIFICIO N° 11



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA	X		
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI		X	
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE		X	
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI	VERANDA NON COERENTE		

UBICAZIONE: BORGATA BOSSU' (RT12)

EDIFICIO N° 13



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA	X		
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA BOSSU' (RT12)

EDIFICIO N° 14



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI		X	
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA		X	
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI			X
6 BALCONI E RINGHIERE		X	
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA DRAGONERO (RT12)

EDIFICIO N° 1



TIPOLOGIA EDIFICIO

4

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO	X		
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA DRAGONERO (RT12)

EDIFICIO N° 2



TIPOLOGIA EDIFICIO

4

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO	X		
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE		X	
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA		X	
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE		X	
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA	X		
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE		X	
7 CORNICIONE		X	
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE		X	
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA DRAGONERO (RT12)

EDIFICIO N° 6



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE		X	
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI		X	
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE		X	
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA		X	
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA DRAGONERO (RT12)

EDIFICIO N° 8



TIPOLOGIA EDIFICIO

4

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI			X
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI	PARTE DEL CORNICIONE NON COERENTE		

UBICAZIONE: BORGATA DRAGONERO (RT12)

EDIFICIO N° 9



TIPOLOGIA EDIFICIO

4

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA		X	
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI	PARTE DEL CORNICIONE NON COERENTE		

UBICAZIONE: BORGATA GALLO (RT12)

EDIFICIO N° 1



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI			X
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA GALLO (RT12)

EDIFICIO N° 2



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA GALLO (RT12)

EDIFICIO N° 3



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA GALLO (RT12)

EDIFICIO N° 4



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI	PORTONCINO D'INGRESSO NON COERENTE		

UBICAZIONE: BORGATA GALLO (RT12)

EDIFICIO N° 5



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI		X	
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA GALLO (RT12)

EDIFICIO N° 6



TIPOLOGIA EDIFICIO

4

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE		X	
2 PARETI CON RIVESTIMENTO		X	
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO		X	
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE		X	
7 CORNICIONE		X	
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA GALLO (RT12)

EDIFICIO N° 7



TIPOLOGIA EDIFICIO

4

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO		X	
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE		X	
7 CORNICIONE		X	
8° OSSERVAZIONI	PORTONE AL PIANO TERRENO NON COERENTE		

UBICAZIONE: BORGATA GALLO (RT12)

EDIFICIO N° 8



TIPOLOGIA EDIFICIO

4

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA		X	
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI		X	
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE		X	
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA GALLO (RT12)

EDIFICIO N° 9



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE		X	
2 PARETI CON RIVESTIMENTO		X	
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO		X	
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE		X	
7 CORNICIONE		X	
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA ROSSI (RT12)

EDIFICIO N° 1



TIPOLOGIA EDIFICIO

4

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO		X	
5 SERRAMENTI		X	
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE		X	
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA ROSSI (RT12)

EDIFICIO N° 2



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE		X	
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA		X	
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI		X	
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA ROSSI (RT12)

EDIFICIO N° 3



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE		X	
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA	X		
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI			X
6 BALCONI E RINGHIERE		X	
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA ROSSI (RT12)

EDIFICIO N° 5



TIPOLOGIA EDIFICIO

4

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO		X	
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO		X	
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE		X	
7 CORNICIONE		X	
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA ROSSI (RT12)

EDIFICIO N° 6



TIPOLOGIA EDIFICIO

4

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA	X		
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI			X
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA ROSSI (RT12)

EDIFICIO N° 7



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA		X	
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE		X	
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA ROSSI (RT12)

EDIFICIO N° 8



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA	X		
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI	SERRAMENTI AL PIANO TERRENO NON COERENTI		



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA	X		
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE		X	
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA ROSSI (RT12)

EDIFICIO N° 10



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE		X	
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE		X	
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA ROSSI (RT12)

EDIFICIO N° 11



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE		X	
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA	X		
4 OSCURAMENTO		X	
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE		X	
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

6

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI			X
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE		X	
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA ROSSI (RT12)

EDIFICIO N° 13



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI			X
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA VERNA (RT13)

EDIFICIO N° 1



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA	X		
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA VERNA (RT13)

EDIFICIO N° 2



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA	X		
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE		X	
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA VERNA (RT13)

EDIFICIO N° 3



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI		X	
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA VERNA (RT13)

EDIFICIO N° 4



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA VERNA (RT13)

EDIFICIO N° 5



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA		X	
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA VERNA (RT13)

EDIFICIO N° 6



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI		X	
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE		X	
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA VERNA (RT13)

EDIFICIO N° 8



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA VERNA (RT13)

EDIFICIO N° 9



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA VERNA (RT13)

EDIFICIO N° 10/12



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA	X		
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA VERNA (RT13)

EDIFICIO N° 11



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA VERNA (RT13)

EDIFICIO N° 12/10



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA		X	
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI		X	
6 BALCONI E RINGHIERE		X	
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA VERNA (RT13)

EDIFICIO N° 13



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI			
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI	VERANDA AL PIANO TERRENO NON COERENTE		



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA	X		
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE		X	
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA VERNA (RT13)

EDIFICIO N° 15



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI			X
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA VERNA (RT13)

EDIFICIO N° 16



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI			X
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA VERNA (RT13)

EDIFICIO N° 17



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA		X	
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE		X	
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA VERNA (RT13)

EDIFICIO N° 18



TIPOLOGIA EDIFICIO

4

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI			X
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA VERNA (RT13)

EDIFICIO N° 20



TIPOLOGIA EDIFICIO

6

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI			X
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

6

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI		X	
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA VERNA (RT13)

EDIFICIO N° 22



TIPOLOGIA EDIFICIO

4

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA	X		
4 OSCURAMENTO		X	
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE		X	
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA VERNA (RT13)

EDIFICIO N° 23



TIPOLOGIA EDIFICIO

5

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA	X		
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI		X	
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA VERNA (RT13)

EDIFICIO N° 24



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO		X	
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI			X
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA VERNA (RT13)

EDIFICIO N° 25



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA	X		
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI	PENSILINE NON COERENTI		

UBICAZIONE: BORGATA VERNA (RT13)

EDIFICIO N° 26/41



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI		X	
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA VERNA (RT13)

EDIFICIO N° 27



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE		X	
2 PARETI CON RIVESTIMENTO		X	
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE		X	
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI	PORTONE AL PIANO TERRENO NON COERENTE		



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE		X	
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE		X	
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

4

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO		X	
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI			X
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE		X	
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO		X	
3 ZOCCOLATURA		X	
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE		X	
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI	SERRAMENTI AL PIANO TERRENO NON COERENTI		



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA		X	
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE		X	
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA		X	
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI		X	
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE		X	
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE		X	
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA	X		
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA		X	
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI		X	
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA	X		
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE		X	
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI	PORTONE AL PIANO TERRENO NON COERENTE		



TIPOLOGIA EDIFICIO

4

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE		X	
7 CORNICIONE		X	
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA VERNA (RT13)

EDIFICIO N° 40



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE		X	
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI		X	
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE		X	
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA VERNA (RT13)

EDIFICIO N° 42



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI			X
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE		X	
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI		X	
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE		X	
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA	X		
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI	ZOCCOLATURA SULLA SCALA NON COERENTE		



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO	X		
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA		X	
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA VERNA (RT13)

EDIFICIO N° 47/48



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI		X	
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA VERNA (RT13)

EDIFICIO N° 48/47



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA VERNA (RT13)

EDIFICIO N° 49



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA		X	
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI		X	
6 BALCONI E RINGHIERE		X	
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI	PORTONE AL PIANO TERRENO NON COERENTE		



TIPOLOGIA EDIFICIO

4

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE		X	
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA VERNA (RT13)

EDIFICIO N° 51/38



TIPOLOGIA EDIFICIO

4

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA		X	
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI	MARCAPIANO NON COERENTE		

UBICAZIONE: BORGATA VERNA (RT13)

EDIFICIO N° 54



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI			X
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA VERNA (RT13)

EDIFICIO N° 55



TIPOLOGIA EDIFICIO

4

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA		X	
4 OSCURAMENTO		X	
5 SERRAMENTI		X	
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE		X	
8° OSSERVAZIONI	CORNICIONE DELL'AVANCORPO NON COERENTE		

UBICAZIONE: BORGATA VERNA (RT13)

EDIFICIO N° 56



TIPOLOGIA EDIFICIO

4

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO		X	
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO		X	
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE		X	
7 CORNICIONE		X	
8° OSSERVAZIONI	DIVERSO COLORE DEI SERRAMENTI E DEGLI OSCURAMENTI NON COERENTE		