

MICHELE COCHIS architetto  
druento - via torino 43/a  
P.IVA 01565360011- C.F. CCHMHL48T13D373X

ENRICO CELLINO architetto  
LUCA NEIROTTI architetto

V.PRINCIPE TOMMASO 14BIS TORINO-TEL. 011/6691162  
P.IVA 00833130014 - C.F. CLLNRN33B19L219J

# COMUNITA' MONTANA VAL CERONDA E CASTERNONE

## PIANO DEL COLORE DEI VECCHI NUCLEI

# VAL DELLA TORRE

(ZONA RT14-BORG.MOSCHETTA SUPERIORE • INFERIORE RT15  
BORG.BRUSA' RT16-BORG.BUFFA RT17-BORG.BALEGNO RT18  
BORG.PRA'GRANERO RT19)


DATA: MAGGIO 2004

MICHELE COCHIS

ENRICO CELLINO

LUCA NEIROTTI

progettisti



# 11d

## SCHEDE NORMATIVE DELLE FACCIATE

Allegato ".....10.....",  
DELIBERAZIONE  
di CONSIGLIO COMUNALE  
n. 11..... del 15/03/06.

### APPROVAZIONE PROGETTO

delibera del C.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA  
Geom. GIUSEPPE BARBERO  
sindaco



segretario



TIPOLOGIA EDIFICIO

4

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI			X
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI		X	
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA	X		
4 OSCURAMENTO		X	
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI	PORTONI AL PIANO TERRENO NON COERENTI		




TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: ZONA RT14

EDIFICIO N° 5



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI			X
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: ZONA RT14

EDIFICIO N° 6



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA		X	
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE		X	
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: ZONA RT14

EDIFICIO N° 8



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI			X
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI			X
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: ZONA RT14

EDIFICIO N° 10



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE		X	
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI		X	
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: ZONA RT14

EDIFICIO N° 11/1



TIPOLOGIA EDIFICIO

4

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI			X
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: ZONA RT14

EDIFICIO N° 12



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE		X	
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI			X
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: ZONA RT14

EDIFICIO N° 13/2



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI			X
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



## TIPOLOGIA EDIFICIO

3

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA		X	
4 OSCURAMENTO		X	
5 SERRAMENTI		X	
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI		X	
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI	PORTONE AL PIANO TERRENO NON COERENTE		



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA	X		
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: MOSCHETTA SUPERIORE (RT15) | EDIFICIO N° 1



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI		X	
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA	X		
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI		X	
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE		X	
2 PARETI CON RIVESTIMENTO		X	
3 ZOCCOLATURA		X	
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI	PORTONE AL PIANO TERRENO NON COERENTE		



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI		X	
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

4

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI		X	
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI		X	
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA		X	
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI		X	
6 BALCONI E RINGHIERE		X	
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI		X	
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA		X	
4 OSCURAMENTO			
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI	DIMENSIONE DEL SERRAMENTO NON COERENTE		



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE		X	
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: MOSCHETTA SUPERIORE (RT15) | EDIFICIO N° 13/12



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE		X	
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

4

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI			X
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI		X	
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA	X		
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI		X	
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA	X		
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO		X	
3 ZOCCOLATURA		X	
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE		X	
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: MOSCHETTA INFERIORE (RT15)

EDIFICIO N° 6



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI			X
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA	X		
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI	PORTONE AL PIANO TERRENO NON COERENTE		

UBICAZIONE: MOSCHETTA INFERIORE (RT15) | EDIFICIO N° 8



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE		X	
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI		X	
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI	DIVERSO COLORE DEGLI OSCURAMENTI NON COERENTE		



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE		X	
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA	X		
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI		X	
6 BALCONI E RINGHIERE		X	
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: MOSCHETTA INFERIORE (RT15) | EDIFICIO N° 12/10



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI			X
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: MOSCHETTA INFERIORE (RT15) EDIFICIO N° 13/5



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO		X	
3 ZOCCOLATURA		X	
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: MOSCHETTA INFERIORE (RT15) | EDIFICIO N° 14/4



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA	X		
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI		X	
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI			X
6 BALCONI E RINGHIERE		X	
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: MOSCHETTA INFERIORE (RT15) | EDIFICIO N° 16/2



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI			X
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA BRUSA' (RT16)

EDIFICIO N° 1



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE		X	
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA		X	
4 OSCURAMENTO		X	
5 SERRAMENTI		X	
6 BALCONI E RINGHIERE		X	
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA BRUSA' (RT16)

EDIFICIO N° 2



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE		X	
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA BRUSA' (RT16)

EDIFICIO N° 3



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA BRUSA' (RT16)

EDIFICIO N° 4



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE		X	
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA BRUSA' (RT16)

EDIFICIO N° 5



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA		X	
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE		X	
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA BRUSA' (RT16)

EDIFICIO N° 6



TIPOLOGIA EDIFICIO

4

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA BRUSA' (RT16)

EDIFICIO N° 7



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA		X	
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE		X	
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI	PORTONI AL PIANO TERRENO NON COERENTI		

UBICAZIONE: BORGATA BUFFA (RT17)

EDIFICIO N° 1/54



TIPOLOGIA EDIFICIO

4

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO		X	
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI		X	
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE		X	
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA BUFFA (RT17)

EDIFICIO N° 2



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI		X	
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA BUFFA (RT17)

EDIFICIO N° 3



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI			X
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA BUFFA (RT17)

EDIFICIO N° 4



TIPOLOGIA EDIFICIO

6

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI			X
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE		X	
8° OSSERVAZIONI			



## TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA	X		
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE		X	
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA BUFFA (RT17)

EDIFICIO N° 6



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA	X		
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA BUFFA (RT17)

EDIFICIO N° 7



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA		X	
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI	PORTONE NON COERENTE		

UBICAZIONE: BORGATA BUFFA (RT17)

EDIFICIO N° 8/48



TIPOLOGIA EDIFICIO

4

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI			X
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA		X	
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI	ALCUNI SERRAMENTI NON COERENTI		



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI		X	
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA BUFFA (RT17)

EDIFICIO N° 11/20



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI			X
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA		X	
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE		X	
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA BUFFA (RT17)

EDIFICIO N° 15



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI			X
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA BUFFA (RT17)

EDIFICIO N° 16/17



TIPOLOGIA EDIFICIO

5

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO		X	
3 ZOCCOLATURA		X	
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

5

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI			X
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA BUFFA (RT17)

EDIFICIO N° 18/9



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI		X	
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA BUFFA (RT17)

EDIFICIO N° 19/10



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE		X	
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI		X	
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA BUFFA (RT17)

EDIFICIO N° 20/11



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA BUFFA (RT17)

EDIFICIO N° 21



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE		X	
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA BUFFA (RT17)

EDIFICIO N° 22



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI		X	
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA BUFFA (RT17)

EDIFICIO N° 23



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI	PORTONE AL PIANO TERRENO NON COERENTE		

UBICAZIONE: BORGATA BUFFA (RT17)

EDIFICIO N° 24



TIPOLOGIA EDIFICIO

6

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI			X
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA BUFFA (RT17)

EDIFICIO N° 25



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE		X	
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI			X
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA BUFFA (RT17)

EDIFICIO N° 26



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO		X	
3 ZOCCOLATURA		X	
4 OSCURAMENTO		X	
5 SERRAMENTI		X	
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA BUFFA (RT17)

EDIFICIO N° 27



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE		X	
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA BUFFA (RT17)

EDIFICIO N° 28



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE		X	
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA BUFFA (RT17)

EDIFICIO N° 29



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE		X	
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA		X	
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI		X	
6 BALCONI E RINGHIERE		X	
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA BUFFA (RT17)

EDIFICIO N° 30



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA		X	
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE		X	
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA BUFFA (RT17)

EDIFICIO N° 31



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA		X	
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI			X
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA BUFFA (RT17)

EDIFICIO N° 32



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA		X	
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI		X	
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI	PORTONE NON COERENTE		



## TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE		X	
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA		X	
4 OSCURAMENTO		X	
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA BUFFA (RT17)

EDIFICIO N° 34



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE		X	
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA		X	
4 OSCURAMENTO		X	
5 SERRAMENTI		X	
6 BALCONI E RINGHIERE		X	
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA		X	
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA BUFFA (RT17)

EDIFICIO N° 36



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA BUFFA (RT17)

EDIFICIO N° 37



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE		X	
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



## TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO		X	
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI	DIVERSO COLORE DEI SERRAMENTI E DEGLI OSCURAMENTI NON COERENTE		



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI			X
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA BUFFA (RT17)

EDIFICIO N° 40



TIPOLOGIA EDIFICIO

6

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI			X
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA BUFFA (RT17)

EDIFICIO N° 41



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI			X
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



## TIPOLOGIA EDIFICIO

1

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI			X
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

4

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI			X
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA BUFFA (RT17)

EDIFICIO N° 44



TIPOLOGIA EDIFICIO

4

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE		X	
2 PARETI CON RIVESTIMENTO		X	
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI		X	
6 BALCONI E RINGHIERE		X	
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA BUFFA (RT17)

EDIFICIO N° 45



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI			X
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA BUFFA (RT17)

EDIFICIO N° 46/14



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE		X	
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA	X		
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA BUFFA (RT17)

EDIFICIO N° 47



TIPOLOGIA EDIFICIO

4

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO		X	
3 ZOCCOLATURA		X	
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI		X	
6 BALCONI E RINGHIERE		X	
7 CORNICIONE		X	
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA BUFFA (RT17)

EDIFICIO N° 48/8



TIPOLOGIA EDIFICIO

4

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI			X
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

4

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO		X	
3 ZOCCOLATURA		X	
4 OSCURAMENTO		X	
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE		X	
7 CORNICIONE		X	
8° OSSERVAZIONI	PORTONE AL PIANO TERRENO NON COERENTE		

UBICAZIONE: BORGATA BUFFA (RT17)

EDIFICIO N° 50



TIPOLOGIA EDIFICIO

4

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA		X	
4 OSCURAMENTO		X	
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE		X	
7 CORNICIONE		X	
8° OSSERVAZIONI	SERRAMENTI AL PIANO TERRENO NON COERENTI		

UBICAZIONE: BORGATA BUFFA (RT17)

EDIFICIO N° 51



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI		X	
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA BUFFA (RT17)

EDIFICIO N° 52



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI			X
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

4

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI			X
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA BUFFA (RT17)

EDIFICIO N° 54/1



TIPOLOGIA EDIFICIO

4

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO		X	
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI		X	
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE		X	
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

4

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO		X	
3 ZOCCOLATURA	X		
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI		X	
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE		X	
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA	X		
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA	X		
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA	X		
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA		X	
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE		X	
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI	PORTONI AL PIANO TERRENO NON COERENTI		

UBICAZIONE: BORGATA BALEGNO (RT18) EDIFICIO N° 7



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE		X	
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA BALEGNO (RT18)

EDIFICIO N° 9



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA	X		
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA BALEGNO (RT18) | EDIFICIO N° 10



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI			X
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

2
---

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE		X	
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI	VERANDA AL PIANO TERRENO NON COERENTE		



TIPOLOGIA EDIFICIO

6

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE		X	
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI			X
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

4

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA	X		
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI	PORTONE AL PIANO TERRENO NON COERENTE		



TIPOLOGIA EDIFICIO

4

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA	X		
4 OSCURAMENTO		X	
5 SERRAMENTI		X	
6 BALCONI E RINGHIERE		X	
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA PRA' GRANERO(RT19) EDIFICIO N° 3



TIPOLOGIA EDIFICIO

4

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA		X	
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE		X	
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA		X	
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA	X		
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO	X		
3 ZOCCOLATURA	X		
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA PRA' GRANERO(RT19) EDIFICIO N° 7



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA		X	
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA PRA' GRANERO(RT19) EDIFICIO N° 8



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE		X	
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA		X	
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE		X	
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA PRA' GRANERO(RT19) EDIFICIO N° 9



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI			X
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

6

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI		X	
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA PRA' GRANERO(RT19) EDIFICIO N° 11



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI			X
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA PRA' GRANERO(RT19) EDIFICIO N° 12



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE		X	
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI		X	
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA		X	
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI		X	
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI			X
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA PRA' GRANERO(RT19) EDIFICIO N° 15



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO		X	
3 ZOCCOLATURA	X		
4 OSCURAMENTO		X	
5 SERRAMENTI		X	
6 BALCONI E RINGHIERE		X	
7 CORNICIONE		X	
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

6

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI			X
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE		X	
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE		X	
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

4

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE		X	
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA		X	
4 OSCURAMENTO		X	
5 SERRAMENTI		X	
6 BALCONI E RINGHIERE		X	
7 CORNICIONE		X	
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA PRA' GRANERO(RT19) EDIFICIO N° 19



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA		X	
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE		X	
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

4

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI		X	
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA PRA' GRANERO(RT19) EDIFICIO N° 21/27



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA	X		
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI			X
6 BALCONI E RINGHIERE		X	
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI		X	
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA	X		
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA PRA' GRANERO(RT19) EDIFICIO N° 26



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA	X		
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA	X		
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA PRA' GRANERO(RT19) EDIFICIO N° 28



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA	X		
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI		X	
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE		X	
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA		X	
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA	X		
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI		X	
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE		X	
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI		X	
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA PRA' GRANERO(RT19) EDIFICIO N° 32/17



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI		X	
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			

UBICAZIONE: BORGATA PRA' GRANERO(RT19) EDIFICIO N° 33



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE		X	
2 PARETI CON RIVESTIMENTO		X	
3 ZOCCOLATURA		X	
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE		X	
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE		X	
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA	X		
4 OSCURAMENTO	X		
5 SERRAMENTI	X		
6 BALCONI E RINGHIERE		X	
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI	OSCURAMENTI AL PIANO TERRENO NON COERENTI		

UBICAZIONE: BORGATA PRA' GRANERO(RT19) EDIFICIO N° 35



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE		X	
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA		X	
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI		X	
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE		X	
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE	X		
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA		X	
4 OSCURAMENTO		X	
5 SERRAMENTI		X	
6 BALCONI E RINGHIERE	X		
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

	COERENTE	DIFFORME	MANCANTE
1 PARETI TINTEGGIATE			X
2 PARETI CON RIVESTIMENTO			X
3 ZOCCOLATURA			X
4 OSCURAMENTO			X
5 SERRAMENTI		X	
6 BALCONI E RINGHIERE			X
7 CORNICIONE	X		
8° OSSERVAZIONI			