




MICHELE COCHIS architetto  
druento - via torino 43/a  
P.IVA 01565360011 - C.F. CCHMHL48T13D373X

ENRICO CELLINO architetto  
LUCA NEIROTTI architetto

V.PRINCIPE TOMMASO 14BIS TORINO-TEL. 011/6691162  
P.IVA 00833130014 - C.F. CLLNRN33B19L219J

**COMUNITA' MONTANA  
VAL CERONDA E CASTERNONE**

**PIANO DEL COLORE  
DEI VECCHI NUCLEI**

# VAL DELLA TORRE

**(BORG.BRIONE RT20-BORG.GRANGE DI BRIONE RT21-ZONA RT22)**

DATA: MAGGIO 2004

**MICHELE COCHIS**

progettisti

**ENRICO CELLINO**

**LUCA NEIROTTI**

11e

COMUNE DI VAL DELLA TORRE  
Provincia di Torino

28 MAG. 2004

Prot. N. 6378

Cat. 1 Cl. 1 Fasc. 1

## SCHEDE NORMATIVE DELLE FACCIATE

Allegato " 11 ",  
DELIBERAZIONE  
di CONSIGLIO COMUNALE  
n. 11 ..... del 15/03/06.

**APPROVAZIONE PROGETTO**

delibera del C.C. n. \_\_\_\_\_

del \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA  
Geom. **GIUSEPPE BARBERO**

sindaco



segretario



## TIPOLOGIA EDIFICIO

5

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      |          | X        |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO | X        |          |          |
| 3 ZOCCOLATURA             |          |          | X        |
| 4 OSCURAMENTO             |          |          | X        |
| 5 SERRAMENTI              | X        |          |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     |          |          | X        |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |

UBICAZIONE: BORGATA BRIONE (RT20)

EDIFICIO N° 2



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      | X        |          |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO | X        |          |          |
| 3 ZOCCOLATURA             |          |          | X        |
| 4 OSCURAMENTO             |          |          | X        |
| 5 SERRAMENTI              | X        |          |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     |          |          | X        |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |

UBICAZIONE: BORGATA BRIONE (RT20)

EDIFICIO N° 3/1



TIPOLOGIA EDIFICIO

5

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      |          | X        |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |          |          | X        |
| 4 OSCURAMENTO             |          |          | X        |
| 5 SERRAMENTI              | X        |          |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     |          |          | X        |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |



UBICAZIONE: BORGATA BRIONE (RT20)

EDIFICIO N° 4



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

|                           | COERENTE                                | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|-----------------------------------------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      |                                         | X        |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |                                         |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             | X                                       |          |          |
| 4 OSCURAMENTO             |                                         |          | X        |
| 5 SERRAMENTI              |                                         | X        |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     |                                         |          | X        |
| 7 CORNICIONE              | X                                       |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           | PARTE DELLA ZOCCOLATURA<br>NON COERENTE |          |          |

UBICAZIONE: BORGATA BRIONE (RT20)

EDIFICIO N° 5



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      |          | X        |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |          |          | X        |
| 4 OSCURAMENTO             |          | X        |          |
| 5 SERRAMENTI              |          | X        |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     |          |          | X        |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |

UBICAZIONE: BORGATA BRIONE (RT20)

EDIFICIO N° 6



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      | X        |          |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |          |          | X        |
| 4 OSCURAMENTO             |          |          | X        |
| 5 SERRAMENTI              | X        |          |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     | X        |          |          |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |



UBICAZIONE: BORGATA BRIONE (RT20)

EDIFICIO N° 7



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      | X        |          |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |          | X        |          |
| 4 OSCURAMENTO             | X        |          |          |
| 5 SERRAMENTI              | X        |          |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     |          | X        |          |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |



UBICAZIONE: BORGATA BRIONE (RT20)

EDIFICIO N° 8



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      | X        |          |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |          |          | X        |
| 4 OSCURAMENTO             |          |          | X        |
| 5 SERRAMENTI              |          | X        |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     |          |          | X        |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |

UBICAZIONE: BORGATA BRIONE (RT20)

EDIFICIO N° 9



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      |          | X        |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |          |          | X        |
| 4 OSCURAMENTO             |          |          | X        |
| 5 SERRAMENTI              |          | X        |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     |          |          | X        |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |

UBICAZIONE: BORGATA BRIONE (RT20)

EDIFICIO N° 10



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      | X        |          |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |          | X        |          |
| 4 OSCURAMENTO             | X        |          |          |
| 5 SERRAMENTI              | X        |          |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     |          | X        |          |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |



## TIPOLOGIA EDIFICIO

2

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      | X        |          |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |          | X        |          |
| 4 OSCURAMENTO             | X        |          |          |
| 5 SERRAMENTI              |          | X        |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     |          | X        |          |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |



UBICAZIONE: BORGATA BRIONE (RT20)

EDIFICIO N° 12



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      |          | X        |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |          | X        |          |
| 4 OSCURAMENTO             |          |          | X        |
| 5 SERRAMENTI              |          | X        |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     |          |          | X        |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |

UBICAZIONE: BORGATA BRIONE (RT20)

EDIFICIO N° 13



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      | X        |          |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |          | X        |          |
| 4 OSCURAMENTO             | X        |          |          |
| 5 SERRAMENTI              | X        |          |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     | X        |          |          |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |



## TIPOLOGIA EDIFICIO

2

|                           | COERENTE                                          | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|---------------------------------------------------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      | X                                                 |          |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |                                                   |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             | X                                                 |          |          |
| 4 OSCURAMENTO             | X                                                 |          |          |
| 5 SERRAMENTI              | X                                                 |          |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     | X                                                 |          |          |
| 7 CORNICIONE              | X                                                 |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           | PORTA D'INGRESSO AL PIANO<br>TERRENO NON COERENTE |          |          |



## TIPOLOGIA EDIFICIO

2

|                           | COERENTE                                          | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|---------------------------------------------------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      | X                                                 |          |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |                                                   |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |                                                   | X        |          |
| 4 OSCURAMENTO             | X                                                 |          |          |
| 5 SERRAMENTI              | X                                                 |          |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     | X                                                 |          |          |
| 7 CORNICIONE              | X                                                 |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           | PORTA D'INGRESSO AL PIANO<br>TERRENO NON COERENTE |          |          |



UBICAZIONE: BORGATA BRIONE (RT20)

EDIFICIO N° 16



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      | X        |          |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |          |          | X        |
| 4 OSCURAMENTO             |          |          | X        |
| 5 SERRAMENTI              |          |          | X        |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     |          |          | X        |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |

UBICAZIONE: BORGATA BRIONE (RT20)

EDIFICIO N° 17



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

|                           | COERENTE                                 | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|------------------------------------------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      |                                          | X        |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |                                          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |                                          | X        |          |
| 4 OSCURAMENTO             | X                                        |          |          |
| 5 SERRAMENTI              | X                                        |          |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     | X                                        |          |          |
| 7 CORNICIONE              | X                                        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           | PORTONE AL PIANO TERRENO<br>NON COERENTE |          |          |

UBICAZIONE: BORGATA BRIONE (RT20)

EDIFICIO N° 18



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

|                           | COERENTE                                    | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|---------------------------------------------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      | X                                           |          |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |                                             |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |                                             | X        |          |
| 4 OSCURAMENTO             | X                                           |          |          |
| 5 SERRAMENTI              | X                                           |          |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     |                                             | X        |          |
| 7 CORNICIONE              | X                                           |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           | SERRAMENTI AL PIANO TERRENO<br>NON COERENTI |          |          |



## TIPOLOGIA EDIFICIO

4

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      |          |          | X        |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |          | X        |          |
| 4 OSCURAMENTO             | X        |          |          |
| 5 SERRAMENTI              | X        |          |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     |          | X        |          |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |



UBICAZIONE: BORGATA BRIONE (RT20)

EDIFICIO N° 20



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      | X        |          |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |          | X        |          |
| 4 OSCURAMENTO             | X        |          |          |
| 5 SERRAMENTI              | X        |          |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     | X        |          |          |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |

UBICAZIONE: BORGATA BRIONE (RT20)

EDIFICIO N° 21



TIPOLOGIA EDIFICIO

4

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      | X        |          |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |          | X        |          |
| 4 OSCURAMENTO             | X        |          |          |
| 5 SERRAMENTI              | X        |          |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     |          | X        |          |
| 7 CORNICIONE              |          | X        |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |

UBICAZIONE: BORGATA BRIONE (RT20)

EDIFICIO N° 22



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      | X        |          |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |          | X        |          |
| 4 OSCURAMENTO             | X        |          |          |
| 5 SERRAMENTI              | X        |          |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     | X        |          |          |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      | X        |          |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |          | X        |          |
| 4 OSCURAMENTO             | X        |          |          |
| 5 SERRAMENTI              | X        |          |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     | X        |          |          |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |





## TIPOLOGIA EDIFICIO

2

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      | X        |          |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             | X        |          |          |
| 4 OSCURAMENTO             |          |          | X        |
| 5 SERRAMENTI              | X        |          |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     |          | X        |          |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |

UBICAZIONE: BORGATA BRIONE (RT20)

EDIFICIO N° 25



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      |          | X        |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |          |          | X        |
| 4 OSCURAMENTO             |          |          | X        |
| 5 SERRAMENTI              |          | X        |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     |          |          | X        |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |

UBICAZIONE: BORGATA BRIONE (RT20)

EDIFICIO N° 26



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

|                           | COERENTE                                    | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|---------------------------------------------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      | X                                           |          |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |                                             |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |                                             |          | X        |
| 4 OSCURAMENTO             | X                                           |          |          |
| 5 SERRAMENTI              | X                                           |          |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     | X                                           |          |          |
| 7 CORNICIONE              | X                                           |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           | SERRAMENTI AL PIANO TERRENO<br>NON COERENTI |          |          |

UBICAZIONE: BORGATA BRIONE (RT20)

EDIFICIO N° 27



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      |          | X        |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          | X        |          |
| 3 ZOCCOLATURA             | X        |          |          |
| 4 OSCURAMENTO             | X        |          |          |
| 5 SERRAMENTI              | X        |          |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     |          | X        |          |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |



UBICAZIONE: BORGATA BRIONE (RT20)

EDIFICIO N° 28



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      |          |          | X        |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |          |          | X        |
| 4 OSCURAMENTO             |          |          | X        |
| 5 SERRAMENTI              |          | X        |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     |          |          | X        |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      |          | X        |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          | X        |          |
| 3 ZOCCOLATURA             | X        |          |          |
| 4 OSCURAMENTO             |          |          | X        |
| 5 SERRAMENTI              | X        |          |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     | X        |          |          |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |



## TIPOLOGIA EDIFICIO

3

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      |          | X        |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          | X        |          |
| 3 ZOCCOLATURA             | X        |          |          |
| 4 OSCURAMENTO             | X        |          |          |
| 5 SERRAMENTI              | X        |          |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     | X        |          |          |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |

UBICAZIONE: BORGATA BRIONE (RT20)

EDIFICIO N° 31



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      | X        |          |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             | X        |          |          |
| 4 OSCURAMENTO             |          |          | X        |
| 5 SERRAMENTI              | X        |          |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     | X        |          |          |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |



UBICAZIONE: BORGATA BRIONE (RT20)

EDIFICIO N° 32



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      |          |          | X        |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |          |          | X        |
| 4 OSCURAMENTO             |          |          | X        |
| 5 SERRAMENTI              |          |          | X        |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     |          |          | X        |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |



TIPOLOGIA EDIFICIO

4

|                           | COERENTE                                            | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      | X                                                   |          |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |                                                     |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |                                                     | X        |          |
| 4 OSCURAMENTO             | X                                                   |          |          |
| 5 SERRAMENTI              | X                                                   |          |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     |                                                     | X        |          |
| 7 CORNICIONE              | X                                                   |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           | SERRAMENTO AD ARCO AL PIANO<br>TERRENO NON COERENTE |          |          |

UBICAZIONE: BORGATA BRIONE (RT20)

EDIFICIO N° 34



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      |          |          | X        |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |          |          | X        |
| 4 OSCURAMENTO             |          |          | X        |
| 5 SERRAMENTI              |          |          | X        |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     |          |          | X        |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |

UBICAZIONE: BORGATA BRIONE (RT20)

EDIFICIO N° 35



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      |          |          | X        |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |          |          | X        |
| 4 OSCURAMENTO             |          |          | X        |
| 5 SERRAMENTI              |          |          | X        |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     |          |          | X        |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |



UBICAZIONE: BORGATA BRIONE (RT20)

EDIFICIO N° 36



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

|                           | COERENTE                              | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|---------------------------------------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      | X                                     |          |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |                                       | X        |          |
| 3 ZOCCOLATURA             | X                                     |          |          |
| 4 OSCURAMENTO             | X                                     |          |          |
| 5 SERRAMENTI              | X                                     |          |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     |                                       | X        |          |
| 7 CORNICIONE              | X                                     |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           | DIMENSIONI SERRAMENTI<br>NON COERENTI |          |          |



## TIPOLOGIA EDIFICIO

4

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      |          |          | X        |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |          |          | X        |
| 4 OSCURAMENTO             |          |          | X        |
| 5 SERRAMENTI              |          |          | X        |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     | X        |          |          |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |

UBICAZIONE: BORGATA BRIONE (RT20)

EDIFICIO N° 38



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      |          |          | X        |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |          |          | X        |
| 4 OSCURAMENTO             |          |          | X        |
| 5 SERRAMENTI              |          |          | X        |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     |          |          | X        |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |



## TIPOLOGIA EDIFICIO

4

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      | X        |          |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |          |          | X        |
| 4 OSCURAMENTO             | X        |          |          |
| 5 SERRAMENTI              | X        |          |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     |          | X        |          |
| 7 CORNICIONE              |          | X        |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |



UBICAZIONE: BORGATA BRIONE (RT20)

EDIFICIO N° 40



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      | X        |          |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |          |          | X        |
| 4 OSCURAMENTO             |          |          | X        |
| 5 SERRAMENTI              |          | X        |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     | X        |          |          |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |



## TIPOLOGIA EDIFICIO

2

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      |          | X        |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |          |          | X        |
| 4 OSCURAMENTO             |          |          | X        |
| 5 SERRAMENTI              |          | X        |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     |          | X        |          |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |

UBICAZIONE: BORGATA BRIONE (RT20)

EDIFICIO N° 42



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      | X        |          |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |          | X        |          |
| 4 OSCURAMENTO             |          |          | X        |
| 5 SERRAMENTI              |          | X        |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     |          |          | X        |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |

UBICAZIONE: BORGATA BRIONE (RT20)

EDIFICIO N° 43/47



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      |          | X        |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             | X        |          |          |
| 4 OSCURAMENTO             | X        |          |          |
| 5 SERRAMENTI              | X        |          |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     |          |          | X        |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |



UBICAZIONE: BORGATA BRIONE (RT20)

EDIFICIO N° 44



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      |          |          | X        |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |          |          | X        |
| 4 OSCURAMENTO             |          |          | X        |
| 5 SERRAMENTI              | X        |          |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     |          |          | X        |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |



## TIPOLOGIA EDIFICIO

3

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      | X        |          |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |          | X        |          |
| 4 OSCURAMENTO             | X        |          |          |
| 5 SERRAMENTI              |          | X        |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     | X        |          |          |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |

UBICAZIONE: BORGATA BRIONE (RT20)

EDIFICIO N° 46



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      | X        |          |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |          | X        |          |
| 4 OSCURAMENTO             | X        |          |          |
| 5 SERRAMENTI              | X        |          |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     | X        |          |          |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |

UBICAZIONE: BORGATA BRIONE (RT20)

EDIFICIO N° 47/43



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

|                           | COERENTE                                 | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|------------------------------------------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      | X                                        |          |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |                                          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |                                          |          | X        |
| 4 OSCURAMENTO             | X                                        |          |          |
| 5 SERRAMENTI              | X                                        |          |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     | X                                        |          |          |
| 7 CORNICIONE              | X                                        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           | PORTONE AL PIANO TERRENO<br>NON COERENTE |          |          |



UBICAZIONE: BORGATA BRIONE (RT20)

EDIFICIO N° 48



TIPOLOGIA EDIFICIO

4

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      |          |          | X        |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          | X        |          |
| 3 ZOCCOLATURA             |          |          | X        |
| 4 OSCURAMENTO             | X        |          |          |
| 5 SERRAMENTI              | X        |          |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     | X        |          |          |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |

UBICAZIONE: BORGATA BRIONE (RT20)

EDIFICIO N° 49



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      | X        |          |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          | X        |          |
| 3 ZOCCOLATURA             | X        |          |          |
| 4 OSCURAMENTO             | X        |          |          |
| 5 SERRAMENTI              | X        |          |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     |          | X        |          |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |

UBICAZIONE: BORGATA BRIONE (RT20)

EDIFICIO N° 50/57



TIPOLOGIA EDIFICIO

4

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      | X        |          |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |          |          | X        |
| 4 OSCURAMENTO             |          | X        |          |
| 5 SERRAMENTI              | X        |          |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     |          | X        |          |
| 7 CORNICIONE              |          | X        |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |

UBICAZIONE: BORGATA BRIONE (RT20)

EDIFICIO N° 51/56



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

|                           | COERENTE                                                    | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      | X                                                           |          |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |                                                             |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             | X                                                           |          |          |
| 4 OSCURAMENTO             | X                                                           |          |          |
| 5 SERRAMENTI              | X                                                           |          |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     |                                                             | X        |          |
| 7 CORNICIONE              | X                                                           |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           | OSCURAMENTI NELLA PARTE SINISTRA DELL'EDIFICIO NON COERENTI |          |          |



UBICAZIONE: BORGATA BRIONE (RT20)

EDIFICIO N° 52/53



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      |          |          | X        |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |          |          | X        |
| 4 OSCURAMENTO             |          |          | X        |
| 5 SERRAMENTI              |          |          | X        |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     |          |          | X        |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      |          |          | X        |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |          |          | X        |
| 4 OSCURAMENTO             |          |          | X        |
| 5 SERRAMENTI              |          |          | X        |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     |          |          | X        |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |

UBICAZIONE: BORGATA BRIONE (RT20)

EDIFICIO N° 54



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      |          | X        |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             | X        |          |          |
| 4 OSCURAMENTO             |          | X        |          |
| 5 SERRAMENTI              |          | X        |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     |          |          | X        |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |

UBICAZIONE: BORGATA BRIONE (RT20)

EDIFICIO N° 55



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      |          | X        |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             | X        |          |          |
| 4 OSCURAMENTO             | X        |          |          |
| 5 SERRAMENTI              | X        |          |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     | X        |          |          |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |



UBICAZIONE: BORGATA BRIONE (RT20)

EDIFICIO N° 56/51



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      | X        |          |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |          |          | X        |
| 4 OSCURAMENTO             | X        |          |          |
| 5 SERRAMENTI              | X        |          |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     | X        |          |          |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |



TIPOLOGIA EDIFICIO

4

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      | X        |          |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          | X        |          |
| 3 ZOCCOLATURA             |          |          | X        |
| 4 OSCURAMENTO             |          | X        |          |
| 5 SERRAMENTI              | X        |          |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     |          | X        |          |
| 7 CORNICIONE              |          | X        |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |

UBICAZIONE: BORGATA BRIONE (RT20)

EDIFICIO N° 58



TIPOLOGIA EDIFICIO

4

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      | X        |          |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |          |          | X        |
| 4 OSCURAMENTO             | X        |          |          |
| 5 SERRAMENTI              | X        |          |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     |          | X        |          |
| 7 CORNICIONE              |          | X        |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |



UBICAZIONE: BORGATA BRIONE (RT20)

EDIFICIO N° 59



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      |          |          | X        |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |          |          | X        |
| 4 OSCURAMENTO             |          |          | X        |
| 5 SERRAMENTI              |          | X        |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     |          |          | X        |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |



UBICAZIONE: BORGATA BRIONE (RT20)

EDIFICIO N° 60



TIPOLOGIA EDIFICIO

4

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      |          | X        |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |          | X        |          |
| 4 OSCURAMENTO             |          | X        |          |
| 5 SERRAMENTI              | X        |          |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     |          | X        |          |
| 7 CORNICIONE              |          | X        |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |

UBICAZIONE: BORGATA BRIONE (RT20)

EDIFICIO N° 61



TIPOLOGIA EDIFICIO

6

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      | X        |          |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |          |          | X        |
| 4 OSCURAMENTO             |          |          | X        |
| 5 SERRAMENTI              |          |          | X        |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     |          |          | X        |
| 7 CORNICIONE              |          | X        |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |

UBICAZIONE: BORGATA BRIONE (RT20)

EDIFICIO N° 62/71



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      |          | X        |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             | X        |          |          |
| 4 OSCURAMENTO             |          | X        |          |
| 5 SERRAMENTI              | X        |          |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     |          |          | X        |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |

UBICAZIONE: BORGATA BRIONE (RT20)

EDIFICIO N° 63/70



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      |          | X        |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |          |          | X        |
| 4 OSCURAMENTO             |          | X        |          |
| 5 SERRAMENTI              |          | X        |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     |          |          | X        |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |



UBICAZIONE: BORGATA BRIONE (RT20)

EDIFICIO N° 64/69



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      |          | X        |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |          |          | X        |
| 4 OSCURAMENTO             |          | X        |          |
| 5 SERRAMENTI              |          | X        |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     |          |          | X        |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |

UBICAZIONE: BORGATA BRIONE (RT20)

EDIFICIO N° 65/68



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      | X        |          |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             | X        |          |          |
| 4 OSCURAMENTO             | X        |          |          |
| 5 SERRAMENTI              |          | X        |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     | X        |          |          |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |

UBICAZIONE: BORGATA BRIONE (RT20)

EDIFICIO N° 66



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      |          | X        |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |          | X        |          |
| 4 OSCURAMENTO             | X        |          |          |
| 5 SERRAMENTI              | X        |          |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     |          |          | X        |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |

UBICAZIONE: BORGATA BRIONE (RT20)

EDIFICIO N° 67



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      |          |          | X        |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |          |          | X        |
| 4 OSCURAMENTO             |          |          | X        |
| 5 SERRAMENTI              |          | X        |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     |          |          | X        |
| 7 CORNICIONE              |          | X        |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |



UBICAZIONE: BORGATA BRIONE (RT20)

EDIFICIO N° 68/65



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      | X        |          |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             | X        |          |          |
| 4 OSCURAMENTO             | X        |          |          |
| 5 SERRAMENTI              | X        |          |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     | X        |          |          |
| 7 CORNICIONE              |          | X        |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |

UBICAZIONE: BORGATA BRIONE (RT20)

EDIFICIO N° 69/64



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

|                           | COERENTE                                    | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|---------------------------------------------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      | X                                           |          |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |                                             |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             | X                                           |          |          |
| 4 OSCURAMENTO             |                                             | X        |          |
| 5 SERRAMENTI              | X                                           |          |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     | X                                           |          |          |
| 7 CORNICIONE              |                                             | X        |          |
| 8° OSSERVAZIONI           | SERRAMENTI AL PIANO TERRENO<br>NON COERENTI |          |          |

UBICAZIONE: BORGATA BRIONE (RT20)

EDIFICIO N° 70/63



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

|                           | COERENTE                                 | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|------------------------------------------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      | X                                        |          |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |                                          | X        |          |
| 3 ZOCCOLATURA             |                                          |          | X        |
| 4 OSCURAMENTO             |                                          | X        |          |
| 5 SERRAMENTI              |                                          | X        |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     | X                                        |          |          |
| 7 CORNICIONE              |                                          | X        |          |
| 8° OSSERVAZIONI           | PORTONE AL PIANO TERRENO<br>NON COERENTE |          |          |

UBICAZIONE: BORGATA BRIONE (RT20)

EDIFICIO N° 71/62



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      | X        |          |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |          | X        |          |
| 4 OSCURAMENTO             | X        |          |          |
| 5 SERRAMENTI              | X        |          |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     | X        |          |          |
| 7 CORNICIONE              |          | X        |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |





## TIPOLOGIA EDIFICIO

4

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      | X        |          |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          | X        |          |
| 3 ZOCCOLATURA             |          |          | X        |
| 4 OSCURAMENTO             | X        |          |          |
| 5 SERRAMENTI              | X        |          |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     |          | X        |          |
| 7 CORNICIONE              |          | X        |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |



## TIPOLOGIA EDIFICIO

3

|                           | COERENTE                                          | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|---------------------------------------------------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      | X                                                 |          |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |                                                   |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             | X                                                 |          |          |
| 4 OSCURAMENTO             | X                                                 |          |          |
| 5 SERRAMENTI              | X                                                 |          |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     | X                                                 |          |          |
| 7 CORNICIONE              | X                                                 |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           | PORTA D'INGRESSO AL PIANO<br>TERRENO NON COERENTE |          |          |

UBICAZIONE: BORGATA BRIONE (RT20)

EDIFICIO N° 74



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      |          | X        |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |          |          | X        |
| 4 OSCURAMENTO             |          |          | X        |
| 5 SERRAMENTI              | X        |          |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     |          |          | X        |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |

UBICAZIONE: BORGATA BRIONE (RT20)

EDIFICIO N° 75



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      |          | X        |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |          |          | X        |
| 4 OSCURAMENTO             |          |          | X        |
| 5 SERRAMENTI              | X        |          |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     |          |          | X        |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |



UBICAZIONE: BORGATA BRIONE (RT20)

EDIFICIO N° 76



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      |          | X        |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |          |          | X        |
| 4 OSCURAMENTO             |          |          | X        |
| 5 SERRAMENTI              |          | X        |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     |          |          | X        |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |

UBICAZIONE: BORGATA BRIONE (RT20)

EDIFICIO N° 77



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      |          |          | X        |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |          |          | X        |
| 4 OSCURAMENTO             |          |          | X        |
| 5 SERRAMENTI              |          |          | X        |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     |          |          | X        |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |

UBICAZIONE: BORGATA BRIONE (RT20)

EDIFICIO N° 78



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      |          | X        |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             | X        |          |          |
| 4 OSCURAMENTO             | X        |          |          |
| 5 SERRAMENTI              | X        |          |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     | X        |          |          |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |

UBICAZIONE: BORGATA BRIONE (RT20)

EDIFICIO N° 79



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

|                           | COERENTE                                  | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|-------------------------------------------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      |                                           | X        |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |                                           |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             | X                                         |          |          |
| 4 OSCURAMENTO             |                                           |          | X        |
| 5 SERRAMENTI              | X                                         |          |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     | X                                         |          |          |
| 7 CORNICIONE              | X                                         |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           | SERRAMENTI AL PIANO PRIMO<br>NON COERENTI |          |          |



UBICAZIONE: BORGATA BRIONE (RT20)

EDIFICIO N° 80



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      |          | X        |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             | X        |          |          |
| 4 OSCURAMENTO             |          |          | X        |
| 5 SERRAMENTI              |          | X        |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     |          |          | X        |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |

UBICAZIONE: BORGATA BRIONE (RT20)

EDIFICIO N° 81



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

|                           | COERENTE                                    | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|---------------------------------------------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      | X                                           |          |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |                                             |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             | X                                           |          |          |
| 4 OSCURAMENTO             | X                                           |          |          |
| 5 SERRAMENTI              | X                                           |          |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     |                                             | X        |          |
| 7 CORNICIONE              | X                                           |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           | SERRAMENTI AL PIANO TERRENO<br>NON COERENTI |          |          |

UBICAZIONE: BORGATA BRIONE (RT20)

EDIFICIO N° 82



TIPOLOGIA EDIFICIO

4

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      |          | X        |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             | X        |          |          |
| 4 OSCURAMENTO             |          | X        |          |
| 5 SERRAMENTI              | X        |          |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     | X        |          |          |
| 7 CORNICIONE              |          | X        |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |

UBICAZIONE: BORGATA BRIONE (RT20)

EDIFICIO N° 83



TIPOLOGIA EDIFICIO

4

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      | X        |          |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             | X        |          |          |
| 4 OSCURAMENTO             |          | X        |          |
| 5 SERRAMENTI              |          | X        |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     | X        |          |          |
| 7 CORNICIONE              |          | X        |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |



UBICAZIONE: BORGATA BRIONE (RT20)

EDIFICIO N° 84



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

|                           | COERENTE                    | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|-----------------------------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      | X                           |          |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |                             | X        |          |
| 3 ZOCCOLATURA             |                             | X        |          |
| 4 OSCURAMENTO             | X                           |          |          |
| 5 SERRAMENTI              | X                           |          |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     | X                           |          |          |
| 7 CORNICIONE              | X                           |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           | SCALA LATERALE NON COERENTE |          |          |

UBICAZIONE: BORGATA BRIONE (RT20)

EDIFICIO N° 85



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      | X        |          |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |          |          | X        |
| 4 OSCURAMENTO             | X        |          |          |
| 5 SERRAMENTI              | X        |          |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     |          |          | X        |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |

UBICAZIONE: BORGATA BRIONE (RT20)

EDIFICIO N° 86



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

|                           | COERENTE                                    | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|---------------------------------------------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      | X                                           |          |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |                                             |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             | X                                           |          |          |
| 4 OSCURAMENTO             | X                                           |          |          |
| 5 SERRAMENTI              | X                                           |          |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     |                                             | X        |          |
| 7 CORNICIONE              | X                                           |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           | SERRAMENTO AL PIANO TERRENO<br>NON COERENTE |          |          |

UBICAZIONE: BORGATA BRIONE (RT20)

EDIFICIO N° 87



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

|                           | COERENTE                | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|-------------------------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      | X                       |          |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |                         |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |                         | X        |          |
| 4 OSCURAMENTO             | X                       |          |          |
| 5 SERRAMENTI              | X                       |          |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     |                         |          | X        |
| 7 CORNICIONE              | X                       |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           | MARCAPIANO NON COERENTE |          |          |



UBICAZIONE: BORGATA BRIONE (RT20)

EDIFICIO N° 88



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      |          | X        |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             | X        |          |          |
| 4 OSCURAMENTO             | X        |          |          |
| 5 SERRAMENTI              |          | X        |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     |          | X        |          |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |

UBICAZIONE: GRANGE DI BRIONE (RT21)

EDIFICIO N° 1



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      |          |          | X        |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |          |          | X        |
| 4 OSCURAMENTO             |          |          | X        |
| 5 SERRAMENTI              |          |          | X        |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     |          |          | X        |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |

UBICAZIONE: GRANGE DI BRIONE (RT21)

EDIFICIO N° 2



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      |          |          | X        |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |          |          | X        |
| 4 OSCURAMENTO             | X        |          |          |
| 5 SERRAMENTI              | X        |          |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     | X        |          |          |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |

UBICAZIONE: GRANGE DI BRIONE (RT21)

EDIFICIO N° 3



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      |          |          | X        |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |          |          | X        |
| 4 OSCURAMENTO             |          |          | X        |
| 5 SERRAMENTI              |          |          | X        |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     |          |          | X        |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |



UBICAZIONE: GRANGE DI BRIONE (RT21)

EDIFICIO N° 4



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      | X        |          |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |          |          | X        |
| 4 OSCURAMENTO             | X        |          |          |
| 5 SERRAMENTI              | X        |          |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     |          | X        |          |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      | X        |          |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             | X        |          |          |
| 4 OSCURAMENTO             | X        |          |          |
| 5 SERRAMENTI              | X        |          |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     | X        |          |          |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |

UBICAZIONE: GRANGE DI BRIONE (RT21)

EDIFICIO N° 6



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      |          | X        |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             | X        |          |          |
| 4 OSCURAMENTO             | X        |          |          |
| 5 SERRAMENTI              | X        |          |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     |          |          | X        |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |

UBICAZIONE: GRANGE DI BRIONE (RT21)

EDIFICIO N° 7



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      |          |          | X        |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |          |          | X        |
| 4 OSCURAMENTO             |          |          | X        |
| 5 SERRAMENTI              |          |          | X        |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     |          |          | X        |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |



UBICAZIONE: GRANGE DI BRIONE (RT21)

EDIFICIO N° 8



TIPOLOGIA EDIFICIO

4

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      | X        |          |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |          |          | X        |
| 4 OSCURAMENTO             |          | X        |          |
| 5 SERRAMENTI              |          | X        |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     |          | X        |          |
| 7 CORNICIONE              |          | X        |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |

UBICAZIONE: GRANGE DI BRIONE (RT21)

EDIFICIO N° 9



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      |          | X        |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |          |          | X        |
| 4 OSCURAMENTO             | X        |          |          |
| 5 SERRAMENTI              | X        |          |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     |          |          | X        |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |

UBICAZIONE: GRANGE DI BRIONE (RT21)

EDIFICIO N° 10



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      |          |          | X        |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |          |          | X        |
| 4 OSCURAMENTO             |          |          | X        |
| 5 SERRAMENTI              |          |          | X        |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     |          |          | X        |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |

UBICAZIONE: GRANGE DI BRIONE (RT21)

EDIFICIO N° 11



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      |          |          | X        |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |          |          | X        |
| 4 OSCURAMENTO             |          |          | X        |
| 5 SERRAMENTI              |          | X        |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     |          |          | X        |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |



UBICAZIONE: GRANGE DI BRIONE (RT21)

EDIFICIO N° 12



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      | X        |          |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |          | X        |          |
| 4 OSCURAMENTO             | X        |          |          |
| 5 SERRAMENTI              | X        |          |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     | X        |          |          |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |

UBICAZIONE: GRANGE DI BRIONE (RT21)

EDIFICIO N° 13



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

|                           | COERENTE                               | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------------------------------------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      |                                        | X        |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |                                        |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |                                        | X        |          |
| 4 OSCURAMENTO             |                                        | X        |          |
| 5 SERRAMENTI              | X                                      |          |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     |                                        | X        |          |
| 7 CORNICIONE              | X                                      |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           | PORTA AL PIANO TERRENO<br>NON COERENTE |          |          |

UBICAZIONE: GRANGE DI BRIONE (RT21)

EDIFICIO N° 14



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      |          |          | X        |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |          |          | X        |
| 4 OSCURAMENTO             |          |          | X        |
| 5 SERRAMENTI              |          |          | X        |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     |          |          | X        |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |

UBICAZIONE: GRANGE DI BRIONE (RT21)

EDIFICIO N° 15



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      |          |          | X        |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |          |          | X        |
| 4 OSCURAMENTO             |          |          | X        |
| 5 SERRAMENTI              |          |          | X        |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     |          |          | X        |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |





## TIPOLOGIA EDIFICIO

1

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      |          |          | X        |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |          |          | X        |
| 4 OSCURAMENTO             |          |          | X        |
| 5 SERRAMENTI              |          | X        |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     |          |          | X        |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |

UBICAZIONE: GRANGE DI BRIONE (RT21)

EDIFICIO N° 17



TIPOLOGIA EDIFICIO

4

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      | X        |          |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |          |          | X        |
| 4 OSCURAMENTO             |          |          | X        |
| 5 SERRAMENTI              |          | X        |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     |          |          | X        |
| 7 CORNICIONE              |          | X        |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |

UBICAZIONE: GRANGE DI BRIONE (RT21)

EDIFICIO N° 18



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      |          | X        |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          | X        |          |
| 3 ZOCCOLATURA             | X        |          |          |
| 4 OSCURAMENTO             | X        |          |          |
| 5 SERRAMENTI              | X        |          |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     |          |          | X        |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |



**TIPOLOGIA EDIFICIO**

**3**

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      |          | X        |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             | X        |          |          |
| 4 OSCURAMENTO             |          |          | X        |
| 5 SERRAMENTI              | X        |          |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     |          |          | X        |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |





TIPOLOGIA EDIFICIO

1

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      |          |          | X        |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |          |          | X        |
| 4 OSCURAMENTO             |          |          | X        |
| 5 SERRAMENTI              |          |          | X        |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     |          |          | X        |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |



## TIPOLOGIA EDIFICIO

3

|                           | COERENTE                                         | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|--------------------------------------------------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      | X                                                |          |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |                                                  | X        |          |
| 3 ZOCCOLATURA             |                                                  |          | X        |
| 4 OSCURAMENTO             | X                                                |          |          |
| 5 SERRAMENTI              | X                                                |          |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     | X                                                |          |          |
| 7 CORNICIONE              | X                                                |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           | DIVERSO COLORE DEGLI<br>OSCURAMENTI NON COERENTE |          |          |

UBICAZIONE: GRANGE DI BRIONE (RT21)

EDIFICIO N° 22



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

|                           | COERENTE                                                       | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      | X                                                              |          |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |                                                                |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             | X                                                              |          |          |
| 4 OSCURAMENTO             | X                                                              |          |          |
| 5 SERRAMENTI              | X                                                              |          |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     | X                                                              |          |          |
| 7 CORNICIONE              | X                                                              |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           | DIVERSO COLORE DEI SERRAMENTI E DEGLI OSCURAMENTI NON COERENTE |          |          |



UBICAZIONE: GRANGE DI BRIONE (RT21)

EDIFICIO N° 23



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      | X        |          |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |          |          | X        |
| 4 OSCURAMENTO             |          |          | X        |
| 5 SERRAMENTI              | X        |          |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     | X        |          |          |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |



UBICAZIONE: GRANGE DI BRIONE (RT21)

EDIFICIO N° 24



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      |          | X        |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             | X        |          |          |
| 4 OSCURAMENTO             | X        |          |          |
| 5 SERRAMENTI              | X        |          |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     | X        |          |          |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |

UBICAZIONE: GRANGE DI BRIONE (RT21)

EDIFICIO N° 25



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      |          |          | X        |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |          |          | X        |
| 4 OSCURAMENTO             | X        |          |          |
| 5 SERRAMENTI              | X        |          |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     |          |          | X        |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |



## TIPOLOGIA EDIFICIO

1

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      |          |          | X        |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |          |          | X        |
| 4 OSCURAMENTO             |          |          | X        |
| 5 SERRAMENTI              |          |          | X        |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     |          |          | X        |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |

UBICAZIONE: GRANGE DI BRIONE (RT21)

EDIFICIO N° 27



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      |          | X        |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |          |          | X        |
| 4 OSCURAMENTO             |          |          | X        |
| 5 SERRAMENTI              |          | X        |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     |          |          | X        |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |





## TIPOLOGIA EDIFICIO

2

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      | X        |          |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |          |          | X        |
| 4 OSCURAMENTO             |          |          | X        |
| 5 SERRAMENTI              | X        |          |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     | X        |          |          |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |

UBICAZIONE: GRANGE DI BRIONE (RT21)

EDIFICIO N° 29



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      | X        |          |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |          |          | X        |
| 4 OSCURAMENTO             |          |          | X        |
| 5 SERRAMENTI              | X        |          |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     | X        |          |          |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |

UBICAZIONE: GRANGE DI BRIONE (RT21)

EDIFICIO N° 30



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      |          | X        |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |          |          | X        |
| 4 OSCURAMENTO             |          |          | X        |
| 5 SERRAMENTI              |          | X        |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     | X        |          |          |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |

UBICAZIONE: GRANGE DI BRIONE (RT21)

EDIFICIO N° 31



TIPOLOGIA EDIFICIO

4

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      | X        |          |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             | X        |          |          |
| 4 OSCURAMENTO             |          | X        |          |
| 5 SERRAMENTI              |          | X        |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     |          |          | X        |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |



UBICAZIONE: GRANGE DI BRIONE (RT21)

EDIFICIO N° 32



TIPOLOGIA EDIFICIO

6

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      |          |          | X        |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |          |          | X        |
| 4 OSCURAMENTO             |          |          | X        |
| 5 SERRAMENTI              |          |          | X        |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     |          |          | X        |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |

UBICAZIONE: GRANGE DI BRIONE (RT21)

EDIFICIO N° 33



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      |          | X        |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |          |          | X        |
| 4 OSCURAMENTO             | X        |          |          |
| 5 SERRAMENTI              | X        |          |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     | X        |          |          |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |



TIPOLOGIA EDIFICIO

6

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      |          |          | X        |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |          |          | X        |
| 4 OSCURAMENTO             |          |          | X        |
| 5 SERRAMENTI              |          |          | X        |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     |          |          | X        |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |

UBICAZIONE: GRANGE DI BRIONE (RT21)

EDIFICIO N° 35



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      |          |          | X        |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |          |          | X        |
| 4 OSCURAMENTO             |          |          | X        |
| 5 SERRAMENTI              | X        |          |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     |          |          | X        |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |



UBICAZIONE: GRANGE DI BRIONE (RT21)

EDIFICIO N° 36



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      |          | X        |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |          |          | X        |
| 4 OSCURAMENTO             | X        |          |          |
| 5 SERRAMENTI              | X        |          |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     | X        |          |          |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      |          |          | X        |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |          |          | X        |
| 4 OSCURAMENTO             |          |          | X        |
| 5 SERRAMENTI              | X        |          |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     |          |          | X        |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |

UBICAZIONE: GRANGE DI BRIONE (RT21)

EDIFICIO N° 38/20



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      |          |          | X        |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |          |          | X        |
| 4 OSCURAMENTO             |          |          | X        |
| 5 SERRAMENTI              |          |          | X        |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     |          |          | X        |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      |          |          | X        |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |          |          | X        |
| 4 OSCURAMENTO             |          |          | X        |
| 5 SERRAMENTI              | X        |          |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     |          |          | X        |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |



UBICAZIONE: GRANGE DI BRIONE (RT21)

EDIFICIO N° 40



TIPOLOGIA EDIFICIO

4

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      | X        |          |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          | X        |          |
| 3 ZOCCOLATURA             | X        |          |          |
| 4 OSCURAMENTO             |          | X        |          |
| 5 SERRAMENTI              | X        |          |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     |          | X        |          |
| 7 CORNICIONE              |          | X        |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |

UBICAZIONE: GRANGE DI BRIONE (RT21)

EDIFICIO N° 41



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      | X        |          |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             | X        |          |          |
| 4 OSCURAMENTO             | X        |          |          |
| 5 SERRAMENTI              | X        |          |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     | X        |          |          |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |



TIPOLOGIA EDIFICIO

4

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      | X        |          |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |          | X        |          |
| 4 OSCURAMENTO             |          |          | X        |
| 5 SERRAMENTI              |          |          |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     |          |          | X        |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |

UBICAZIONE: GRANGE DI BRIONE (RT21)

EDIFICIO N° 43



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      | X        |          |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             | X        |          |          |
| 4 OSCURAMENTO             | X        |          |          |
| 5 SERRAMENTI              | X        |          |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     | X        |          |          |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |





## TIPOLOGIA EDIFICIO

2

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      | X        |          |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |          | X        |          |
| 4 OSCURAMENTO             | X        |          |          |
| 5 SERRAMENTI              | X        |          |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     |          | X        |          |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |

UBICAZIONE: GRANGE DI BRIONE (RT21)

EDIFICIO N° 45



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      | X        |          |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             | X        |          |          |
| 4 OSCURAMENTO             |          |          | X        |
| 5 SERRAMENTI              | X        |          |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     | X        |          |          |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |

UBICAZIONE: GRANGE DI BRIONE (RT21)

EDIFICIO N° 46



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      | X        |          |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |          | X        |          |
| 4 OSCURAMENTO             |          |          | X        |
| 5 SERRAMENTI              |          | X        |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     |          | X        |          |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |

VERIFICARE ANCHE  
RETRO, non solo coerente!



UBICAZIONE: GRANGE DI BRIONE (RT21)

EDIFICIO N° 47



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      |          |          | X        |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |          |          | X        |
| 4 OSCURAMENTO             | X        |          |          |
| 5 SERRAMENTI              |          | X        |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     |          |          | X        |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |





TIPOLOGIA EDIFICIO

2

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      |          |          | X        |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |          |          | X        |
| 4 OSCURAMENTO             | X        |          |          |
| 5 SERRAMENTI              | X        |          |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     | X        |          |          |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      | X        |          |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |          | X        | X        |
| 4 OSCURAMENTO             | X        |          |          |
| 5 SERRAMENTI              | X        |          |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     | X        |          |          |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |



## TIPOLOGIA EDIFICIO

2

|                           | COERENTE                                                       | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      | X                                                              |          |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |                                                                |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |                                                                |          | X        |
| 4 OSCURAMENTO             | X                                                              |          |          |
| 5 SERRAMENTI              | X                                                              |          |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     | X                                                              |          |          |
| 7 CORNICIONE              | X                                                              |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           | DIVERSO COLORE DEI SERRAMENTI E DEGLI OSCURAMENTI NON COERENTE |          |          |

UBICAZIONE: GRANGE DI BRIONE (RT21)

EDIFICIO N° 51



TIPOLOGIA EDIFICIO

4

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      | X        |          |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |          |          | X        |
| 4 OSCURAMENTO             |          |          | X        |
| 5 SERRAMENTI              |          | X        |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     |          |          | X        |
| 7 CORNICIONE              |          | X        |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |





## TIPOLOGIA EDIFICIO

2

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      | X        |          |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |          | X        |          |
| 4 OSCURAMENTO             |          |          | X        |
| 5 SERRAMENTI              |          | X        |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     | X        |          |          |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |



## TIPOLOGIA EDIFICIO

3

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      | X        |          |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |          |          | X        |
| 4 OSCURAMENTO             | X        |          |          |
| 5 SERRAMENTI              | X        |          |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     |          | X        |          |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |



## TIPOLOGIA EDIFICIO

2

|                           | COERENTE                                 | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|------------------------------------------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      | X                                        |          |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |                                          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |                                          | X        |          |
| 4 OSCURAMENTO             | X                                        |          |          |
| 5 SERRAMENTI              | X                                        |          |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     | X                                        |          |          |
| 7 CORNICIONE              | X                                        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           | PORTONE AL PIANO TERRENO<br>NON COERENTE |          |          |





## TIPOLOGIA EDIFICIO

2

|                           | COERENTE                                                       | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      | X                                                              |          |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |                                                                |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |                                                                | X        |          |
| 4 OSCURAMENTO             | X                                                              |          |          |
| 5 SERRAMENTI              | X                                                              |          |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     | X                                                              |          |          |
| 7 CORNICIONE              | X                                                              |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           | DIVERSO COLORE DEI SERRAMENTI E DEGLI OSCURAMENTI NON COERENTE |          |          |





## TIPOLOGIA EDIFICIO

3

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      |          | X        |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |          | X        |          |
| 4 OSCURAMENTO             |          |          | X        |
| 5 SERRAMENTI              |          | X        |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     |          |          | X        |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      |          |          | X        |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |          |          | X        |
| 4 OSCURAMENTO             |          |          | X        |
| 5 SERRAMENTI              |          | X        |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     |          |          | X        |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      | X        |          |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             | X        |          |          |
| 4 OSCURAMENTO             | X        |          |          |
| 5 SERRAMENTI              | X        |          |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     |          |          | X        |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      |          |          | X        |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |          |          | X        |
| 4 OSCURAMENTO             |          |          | X        |
| 5 SERRAMENTI              |          | X        |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     |          |          | X        |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |



UBICAZIONE: GRANGE DI BRIONE (RT21)

EDIFICIO N° 60/61



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

|                           | COERENTE             | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------------------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      |                      |          | X        |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |                      |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |                      |          | X        |
| 4 OSCURAMENTO             |                      |          | X        |
| 5 SERRAMENTI              | X                    |          |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     |                      |          | X        |
| 7 CORNICIONE              | X                    |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           | TETTOIA NON COERENTE |          |          |


**TIPOLOGIA EDIFICIO**

|   |
|---|
| 1 |
|---|

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      |          |          | X        |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |          |          | X        |
| 4 OSCURAMENTO             |          |          | X        |
| 5 SERRAMENTI              |          | X        |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     |          |          | X        |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |

UBICAZIONE: GRANGE DI BRIONE (RT21)

EDIFICIO N° 62



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      |          |          | X        |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |          |          | X        |
| 4 OSCURAMENTO             |          |          | X        |
| 5 SERRAMENTI              |          | X        |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     |          |          | X        |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |

UBICAZIONE: GRANGE DI BRIONE (RT21)

EDIFICIO N° 63



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      | X        |          |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |          |          | X        |
| 4 OSCURAMENTO             |          |          | X        |
| 5 SERRAMENTI              |          | X        |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     |          |          | X        |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |





TIPOLOGIA EDIFICIO

3

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      | X        |          |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             | X        |          |          |
| 4 OSCURAMENTO             | X        |          |          |
| 5 SERRAMENTI              |          | X        |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     |          | X        |          |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |

UBICAZIONE: GRANGE DI BRIONE (RT21)

EDIFICIO N° 65



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      | X        |          |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          | X        |          |
| 3 ZOCCOLATURA             |          |          | X        |
| 4 OSCURAMENTO             | X        |          |          |
| 5 SERRAMENTI              | X        |          |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     | X        |          |          |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |

UBICAZIONE: GRANGE DI BRIONE (RT21)

EDIFICIO N° 66



TIPOLOGIA EDIFICIO

4

|                           | COERENTE                                    | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|---------------------------------------------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      | X                                           |          |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |                                             | X        |          |
| 3 ZOCCOLATURA             |                                             |          | X        |
| 4 OSCURAMENTO             |                                             | X        |          |
| 5 SERRAMENTI              | X                                           |          |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     |                                             | X        |          |
| 7 CORNICIONE              |                                             | X        |          |
| 8° OSSERVAZIONI           | SERRAMENTI AL PIANO TERRENO<br>NON COERENTI |          |          |





## TIPOLOGIA EDIFICIO

2

|                           | COERENTE                                 | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|------------------------------------------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      | X                                        |          |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |                                          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |                                          | X        |          |
| 4 OSCURAMENTO             | X                                        |          |          |
| 5 SERRAMENTI              | X                                        |          |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     | X                                        |          |          |
| 7 CORNICIONE              | X                                        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           | PORTONE AL PIANO TERRENO<br>NON COERENTE |          |          |





## TIPOLOGIA EDIFICIO

1

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      |          | X        |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |          |          | X        |
| 4 OSCURAMENTO             |          |          | X        |
| 5 SERRAMENTI              | X        |          |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     | X        |          |          |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |

UBICAZIONE: GRANGE DI BRIONE (RT21)

EDIFICIO N° 69



TIPOLOGIA EDIFICIO

4

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      | X        |          |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |          |          | X        |
| 4 OSCURAMENTO             | X        |          |          |
| 5 SERRAMENTI              | X        |          |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     | X        |          |          |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |

UBICAZIONE: GRANGE DI BRIONE (RT21)

EDIFICIO N° 70



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      |          | X        |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          | X        |          |
| 3 ZOCCOLATURA             |          | X        |          |
| 4 OSCURAMENTO             | X        |          |          |
| 5 SERRAMENTI              | X        |          |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     |          |          | X        |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      | X        |          |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |          | X        |          |
| 4 OSCURAMENTO             | X        |          |          |
| 5 SERRAMENTI              | X        |          |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     | X        |          |          |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |





TIPOLOGIA EDIFICIO

2

|                           | COERENTE                                          | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|---------------------------------------------------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      | X                                                 |          |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |                                                   |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |                                                   | X        |          |
| 4 OSCURAMENTO             | X                                                 |          |          |
| 5 SERRAMENTI              | X                                                 |          |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     | X                                                 |          |          |
| 7 CORNICIONE              | X                                                 |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           | PORTA D'INGRESSO AL PIANO<br>TERRENO NON COERENTE |          |          |



## TIPOLOGIA EDIFICIO

2

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      |          | X        |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |          |          | X        |
| 4 OSCURAMENTO             | X        |          |          |
| 5 SERRAMENTI              | X        |          |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     | X        |          |          |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |



## TIPOLOGIA EDIFICIO

4

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      |          |          | X        |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |          |          | X        |
| 4 OSCURAMENTO             |          |          | X        |
| 5 SERRAMENTI              | X        |          |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     | X        |          |          |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |



## TIPOLOGIA EDIFICIO

3

|                           | COERENTE                                                       | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      |                                                                |          | X        |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |                                                                |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |                                                                |          | X        |
| 4 OSCURAMENTO             | X                                                              |          |          |
| 5 SERRAMENTI              | X                                                              |          |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     |                                                                | X        |          |
| 7 CORNICIONE              | X                                                              |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           | DIVERSO COLORE DEI SERRAMENTI E DEGLI OSCURAMENTI NON COERENTE |          |          |





## TIPOLOGIA EDIFICIO

2

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      | X        |          |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |          |          | X        |
| 4 OSCURAMENTO             | X        |          |          |
| 5 SERRAMENTI              | X        |          |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     |          | X        |          |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |



## TIPOLOGIA EDIFICIO

6

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      |          |          | X        |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |          |          | X        |
| 4 OSCURAMENTO             |          |          | X        |
| 5 SERRAMENTI              |          |          | X        |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     |          |          | X        |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |

UBICAZIONE: GRANGE DI BRIONE (RT21)

EDIFICIO N° 78



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      |          |          | X        |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |          |          | X        |
| 4 OSCURAMENTO             |          |          | X        |
| 5 SERRAMENTI              | X        |          |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     |          |          | X        |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |



UBICAZIONE: GRANGE DI BRIONE (RT21)

EDIFICIO N° 79



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      |          | X        |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |          |          | X        |
| 4 OSCURAMENTO             |          |          | X        |
| 5 SERRAMENTI              | X        |          |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     | X        |          |          |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |



UBICAZIONE: GRANGE DI BRIONE (RT21)

EDIFICIO N° 80



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      |          | X        |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             | X        |          |          |
| 4 OSCURAMENTO             | X        |          |          |
| 5 SERRAMENTI              | X        |          |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     | X        |          |          |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      |          |          | X        |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |          |          | X        |
| 4 OSCURAMENTO             |          |          | X        |
| 5 SERRAMENTI              |          |          | X        |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     |          |          | X        |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |

UBICAZIONE: GRANGE DI BRIONE (RT21)

EDIFICIO N° 82



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      | X        |          |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |          |          | X        |
| 4 OSCURAMENTO             | X        |          |          |
| 5 SERRAMENTI              | X        |          |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     | X        |          |          |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

|                           | COERENTE                                                 | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      | X                                                        |          |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |                                                          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |                                                          |          | X        |
| 4 OSCURAMENTO             | X                                                        |          |          |
| 5 SERRAMENTI              | X                                                        |          |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     | X                                                        |          |          |
| 7 CORNICIONE              | X                                                        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           | DIVERSO COLORE DELLA PORTA E DELLE FINESTRE NON COERENTE |          |          |



UBICAZIONE: GRANGE DI BRIONE (RT21)

EDIFICIO N° 84



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      |          |          | X        |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |          |          | X        |
| 4 OSCURAMENTO             |          |          | X        |
| 5 SERRAMENTI              | X        |          |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     |          |          | X        |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |

UBICAZIONE: GRANGE DI BRIONE (RT21)

EDIFICIO N° 85



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      | X        |          |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |          |          | X        |
| 4 OSCURAMENTO             |          |          | X        |
| 5 SERRAMENTI              | X        |          |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     |          |          | X        |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |

UBICAZIONE: GRANGE DI BRIONE (RT21)

EDIFICIO N° 86



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      |          | X        |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |          |          | X        |
| 4 OSCURAMENTO             |          |          | X        |
| 5 SERRAMENTI              |          | X        |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     |          |          | X        |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |

UBICAZIONE: GRANGE DI BRIONE (RT21)

EDIFICIO N° 87



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      | X        |          |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |          |          | X        |
| 4 OSCURAMENTO             | X        |          |          |
| 5 SERRAMENTI              | X        |          |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     | X        |          |          |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |





## TIPOLOGIA EDIFICIO

1

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      |          | X        |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |          |          |          |
| 4 OSCURAMENTO             | X        |          |          |
| 5 SERRAMENTI              | X        |          |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     | X        |          |          |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      |          | X        |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |          |          | X        |
| 4 OSCURAMENTO             |          |          | X        |
| 5 SERRAMENTI              | X        |          |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     |          | X        |          |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |

UBICAZIONE: GRANGE DI BRIONE (RT21)

EDIFICIO N° 90



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      |          |          | X        |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |          |          | X        |
| 4 OSCURAMENTO             |          |          | X        |
| 5 SERRAMENTI              |          |          | X        |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     |          |          | X        |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |

UBICAZIONE: GRANGE DI BRIONE (RT21)

EDIFICIO N° 91



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

|                           | COERENTE                                 | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|------------------------------------------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      | X                                        |          |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |                                          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |                                          | X        |          |
| 4 OSCURAMENTO             | X                                        |          |          |
| 5 SERRAMENTI              | X                                        |          |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     |                                          | X        |          |
| 7 CORNICIONE              | X                                        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           | PORTONE AL PIANO TERRENO<br>NON COERENTE |          |          |



UBICAZIONE: GRANGE DI BRIONE (RT21)

EDIFICIO N° 92



TIPOLOGIA EDIFICIO

4

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      | X        |          |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |          |          | X        |
| 4 OSCURAMENTO             |          |          | X        |
| 5 SERRAMENTI              |          |          | X        |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     |          |          | X        |
| 7 CORNICIONE              |          | X        |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |

UBICAZIONE: ZONA RT22

EDIFICIO N° 1



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

|                           | COERENTE                                 | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|------------------------------------------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      |                                          |          | X        |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |                                          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |                                          |          | X        |
| 4 OSCURAMENTO             |                                          |          | X        |
| 5 SERRAMENTI              |                                          | X        |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     |                                          |          | X        |
| 7 CORNICIONE              | X                                        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           | PORTONE AL PIANO TERRENO<br>NON COERENTE |          |          |

UBICAZIONE: ZONA RT22

EDIFICIO N° 2



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      |          |          | X        |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |          |          | X        |
| 4 OSCURAMENTO             |          |          | X        |
| 5 SERRAMENTI              |          | X        |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     |          |          | X        |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |

UBICAZIONE: ZONA RT22

EDIFICIO N° 3



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      |          |          | X        |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |          |          | X        |
| 4 OSCURAMENTO             |          |          | X        |
| 5 SERRAMENTI              |          | X        |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     |          |          | X        |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |





## TIPOLOGIA EDIFICIO

2

|                           | COERENTE                              | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|---------------------------------------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      | X                                     |          |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |                                       |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             | X                                     |          |          |
| 4 OSCURAMENTO             | X                                     |          |          |
| 5 SERRAMENTI              | X                                     |          |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     | X                                     |          |          |
| 7 CORNICIONE              | X                                     |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           | PORTONCINO D'INGRESSO<br>NON COERENTE |          |          |

UBICAZIONE: ZONA RT22

EDIFICIO N° 5



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      | X        |          |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             | X        |          |          |
| 4 OSCURAMENTO             |          |          | X        |
| 5 SERRAMENTI              |          | X        |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     | X        |          |          |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |

UBICAZIONE: ZONA RT22

EDIFICIO N° 6



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      | X        |          |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             | X        |          |          |
| 4 OSCURAMENTO             | X        |          |          |
| 5 SERRAMENTI              |          | X        |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     |          | X        |          |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |

UBICAZIONE: ZONA RT22

EDIFICIO N° 7



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      | X        |          |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             | X        |          |          |
| 4 OSCURAMENTO             | X        |          |          |
| 5 SERRAMENTI              | X        |          |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     | X        |          |          |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |



UBICAZIONE: ZONA RT22

EDIFICIO N° 8



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      |          | X        |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |          | X        |          |
| 4 OSCURAMENTO             |          |          | X        |
| 5 SERRAMENTI              |          | X        |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     |          |          | X        |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |



## TIPOLOGIA EDIFICIO

2

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      |          | X        |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |          |          | X        |
| 4 OSCURAMENTO             | X        |          |          |
| 5 SERRAMENTI              |          | X        |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     | X        |          |          |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |

UBICAZIONE: ZONA RT22

EDIFICIO N° 10



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      |          |          | X        |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |          |          | X        |
| 4 OSCURAMENTO             |          |          | X        |
| 5 SERRAMENTI              |          |          | X        |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     |          |          | X        |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |

UBICAZIONE: ZONA RT22

EDIFICIO N° 11



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      |          |          | X        |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |          |          | X        |
| 4 OSCURAMENTO             |          |          | X        |
| 5 SERRAMENTI              |          | X        |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     |          |          | X        |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |





TIPOLOGIA EDIFICIO

6

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      |          |          | X        |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |          |          | X        |
| 4 OSCURAMENTO             |          |          | X        |
| 5 SERRAMENTI              |          |          | X        |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     |          |          | X        |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |

UBICAZIONE: ZONA RT22

EDIFICIO N° 13



TIPOLOGIA EDIFICIO

2

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      | X        |          |          |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |          |          | X        |
| 4 OSCURAMENTO             | X        |          |          |
| 5 SERRAMENTI              | X        |          |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     | X        |          |          |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |

UBICAZIONE: ZONA RT22

EDIFICIO N° 14



TIPOLOGIA EDIFICIO

3

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      |          |          | X        |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |          |          | X        |
| 4 OSCURAMENTO             |          |          | X        |
| 5 SERRAMENTI              |          | X        |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     |          |          | X        |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |



## TIPOLOGIA EDIFICIO

6

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      |          |          | X        |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |          |          | X        |
| 4 OSCURAMENTO             |          |          | X        |
| 5 SERRAMENTI              |          | X        |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     |          |          | X        |
| 7 CORNICIONE              |          | X        |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |



UBICAZIONE: ZONA RT22

EDIFICIO N° 16



TIPOLOGIA EDIFICIO

1

|                           | COERENTE | DIFFORME | MANCANTE |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 PARETI TINTEGGIATE      |          |          | X        |
| 2 PARETI CON RIVESTIMENTO |          |          | X        |
| 3 ZOCCOLATURA             |          |          | X        |
| 4 OSCURAMENTO             |          |          | X        |
| 5 SERRAMENTI              | X        |          |          |
| 6 BALCONI E RINGHIERE     |          |          | X        |
| 7 CORNICIONE              | X        |          |          |
| 8° OSSERVAZIONI           |          |          |          |